

## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Autovahinko
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	22.06.2021	Kello	15.30
Tapahtumapaikka	Kehyskatu 1		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

oli todella suuri reikä ja maa-aines näkyi päällystevaurion pohjalta. Päällystevaurion silmämääräisesti arvioimani syvyys oli n. 15cm, leveys n. 20cm ja pituus n. 40cm. Vanteeni oli siis osunut tuohon päällystevaurioon. Kotiin ajaessani tunsin voimakasta "tärinää" auton

Kehyskatu 1, Salen puoleisella kaistalla ja kohdalla, on ollut kaksi pintavauriota kevään aikana. Lielahden huoltoauto on tarkistanut kohteen säännöllisesti ja tehnyt korjaustoimenpiteitä.

Asfalttipaikkamassaa on näihin vaurioihin laitettu 23.3., 7.5. ja 28.6.

Vionice kuvissa kohde näkyy vasemmalla valaisimen edessä.





Liitteet: Vionice kuvaleike 26.5. ja 6.7.

Tiedot antoi	Päiväys	9.7.2021
	Nimi	Tampereen Infra
	Ammattinimike	Työnjohtaja