

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	10.6.2024	Kello	
Tapahtumapaikka	Onkiniemenkulma 6 / Onkiniemenkatu 2		
Hoitovelvollisuus	Tipa		
Korvausvelvollisuus			

Selvitys (kalusto, suorittaja, säätila, yms.)

Kiinteistön pihalla ollut vaahtera repesi ja pudonnut haara vaurioitti ilmajohtoa ja alla ollutta polkupyörää.

Puu käytiin katsomassa tapahtuman jälkeen. Vaahteran latvus oli elinvoimainen ja vihreä. Rungossa ei ollut näkyviä kääpiä. Repeämisen jälkeen alla olevassa kuvassa kyseinen vaahtera lähimpänä seinää.

Puu kasvaa kiinteistöllä metsämäisessä ryhmässä. Tämän kaltaisia alueita tarkkaillaan yleensä silmämääräisesti arvioiden. Jos puuta olisi käyty tarkkailemassa sen ollessa pystyssä, se olisi jätetty kasvamaan.



Liitteet Kartta kohteesta Valokuva kohteesta Työmaapäiväkirjan merkinnät

Tiedot antoi	Päiväys	12.9.2024
	Nimi	Piritta Karu
	Ammattinimike	Puuasiantuntija