



## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	7.10.2023	Kello	
Tapahtumapaikka	Karhunkatu / Karhunkuusikko		
Hoitovelvollisuus	Infra		
Korvausvelvollisuus			
Selvitys (kalusto, suorittaja, säätila, yms.) Karhunkadulla pihaan oli kaatunut kaupungin viheralueelta metsäkuusi. Puu käytiin katsomassa 8.10. Kuusen latvus oli elinvoimainen ja vihreä. Rungossa ei ollut näkyviä kääpiä. Puun kaaduttua rungon sisältä löytyi lahoa. Puun juuret olivat lahonneet. Tämän kaltaisia alueita tarkkaillaan yleensä silmämääräisesti arvioiden. Jos puuta olisi käyty tarkkailemassa sen ollessa pystyssä, se olisi jätetty kasvamaan. Puu oli kaatuessaan vaurioittanut aitaa ja räystästä.			
Liitteet <input type="checkbox"/> Kartta kohteesta <input type="checkbox"/> Valokuva kohteesta <input type="checkbox"/> Työmaapäiväkirjan merkinnät <input type="checkbox"/>			
Tiedot antoi	Päiväys	10.10.2023	
	Nimi	Piritta Karru	
	Ammattinimike	Puuasiantuntija	