



SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	16.11.2024	Kello	
Tapahtumapaikka	Käpytie 24		
Hoitovelvollisuus	Infra		
Korvausvelvollisuus			
Selvitys (kalusto, suorittaja, säätö, yms.) Käpytie 24 pihaan oli kaatunut kaupungin viheralueelta metsäkuusi. Puu käytiin katsomassa 18.11. Kuusen latvus oli elinvoimainen ja vihreä. Rungossa ei ollut näkyviä kääpiä. Puun kaaduttua rungon sisältä löytyi lahoa. Tämän kaltaisia alueita tarkkaillaan yleensä silmämääräisesti arvioiden. Jos puuta olisi käyty tarkkailemassa sen ollessa pystyssä, se olisi jätetty kasvamaan. Puu oli kaatuessaan vaurioittanut Käpytie 24 rakennusta. Keskituulennopeus Siilinkarilla 16.11.2024 klo.15.00-18.00.n.10-13 m/s			
Liitteet ☐ Kartta kohteesta ☐ Valokuva kohteesta ☐ Työmaapäiväkirjan merkinnät ☐			
Tiedot antoi	Päiväys	26.11.2024	
	Nimi	Piritta Karu	
	Ammattinimike	Puuasiantuntija	