

Selvitys vahinkoilmoituksiin Myllypuronkadulta 13.9.2025**Pääurakoitsija: Ylöjärven Kiviset Oy****Tilaaaja: Tampereen Kaupunki, Tampereen Vesi**

Vahingonkorvaushakemukset

1. Tilannenopeus ja tien kunto

Vahingonkorvaushakemuksissa mainitaan vahinkotapahtuman sattuneen osoitteessa Myllypuronkatu, Tampere. Alueella on ollut tietyömaakyltit sekä **30 km/h nopeusrajoitus**, koska viereisellä kaistalla on tehty liittymää Käräjätörmää kohti (uusi Punnuksenkatu). Katutöiden yhteydessä tiehen on muodostunut kuoppa, joka on paikattu heti vaurion huomaamisen jälkeen.

Korvausvelvollisuuden arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon sekä tienpitäjän/urakoitsijan huolellisuusvelvoite että vahingonkäräjän oma myötävaikutus vahingon syntymiseen.

- **Nopeusrajoitus ja varoitusmerkit:** Myllypuronkadulla oli vahinkohetkellä voimassa **30 km/h nopeusrajoitus** tietöiden vuoksi. Tämän lisäksi alueella on ollut asianmukaiset tietöistä varoittavat liikennemerkkit. Alennettu nopeusrajoitus on asetettu nimenomaan turvaamaan liikennöinti muuttuneissa olosuhteissa ja varoittamaan tiellä olevista mahdollisista poikkeamista, kuten kuopista.
- **Kuljettajan huolellisuus:** Ajoneuvon kuljettajalta edellytetään erityistä varovaisuutta alueilla, joilla on voimassa alentunut nopeusrajoitus tai tietöistä varoittavia merkkejä. Mahdollisen "pimeän huonon katuvalaistuksen vuoksi" kuljettajan olisi tullut kiinnittää erityistä varovaisuutta ja sovittaa nopeutensa alhaiseksi vallitsevien olosuhteiden vuoksi.
- **Vastineen kanta:** Mikäli kuljettaja ei ole noudattanut **30 km/h nopeusrajoitusta** tai hän on ajanut olosuhteisiin nähden liian suurella tilannenopeudella (pimeys, huono katuvalaistus ja tiedossa oleva työmaa-alue), hän on saattanut myötävaikuttaa vahingon syntymiseen tai sen suuruuteen. Pyydämme tarkempaa selvitystä kuljettajan tilannenopeudesta vahinkohetkellä. Jos myötävaikutus todetaan, korvaussummaa on syytä **kohtuullistaa**.

2. Korvausvaatimus (vahingon kohdentaminen)

Hakemuksissa vaaditaan ajoneuvovahingoista korvausta.

- **Vahingon suora syy-seuraussuhde:** Korvausvelvollisuus koskee vain sitä osaa vahingosta, joka on **suoraan aiheutunut tien kunnossapidon laiminlyönnistä** (kuopasta) ja jonka on katsottu olevan korvattava vaurio.
- **Korvattavat osat:** Jos kuoppa on vaurioittanut vain ajoneuvon **oikean puolen renkaita ja/tai vanteita**, korvaus voi lähtökohtaisesti kohdistua vain näihin rikkoutuneisiin osiin (oikea etu ja oikea taka).
- **Lisäselvityspyyntö:** Pyydämme hakijoita toimittamaan **tarkennetun erittelyn** vaurioituneista osista (renkaat, vanteet, muut alustan osat) ja niiden korjauskustannuksista. Korvausvelvollisuus ei voi pitää sisällään kaikkia neljää vannetta tai rengasta, vaan ainoastaan **rikkoutuneet osat** ja niihin liittyvät korjauskulut.

Tampereella 13.11.2025

Ylöjärven Kiviset Oy

Mikko Tammisto

Työpäällikkö