



SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	rengasvaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	23.05.2023	Kello	16.05
Tapahtumapaikka	Pihtisulunkatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Lähdin Sandvikilta Pihtisulunkadulta ajamaan kohti Kolmihaarankatua. Pihtisulunkatu 7 kohdalla, normaalisti oikeaa kaistaa ajaessani, kuului auton alta kovahko kolahdus. Auton rengasääni muuttui välittömästi oudoksi ja rengaspainevalo syttyi ollessani kolmihaarankadun risteyksessä. Ajoin auton suojaisaan paikkaan ja jäin tutkimaan tapahtunutta.</p> <p>Totesin pian, että kaksi auton renkaista oli puhjennut (vasen eturengas sekä oikea takarengas). Vasemmassa eturenkaassa oli pystyssä paksukantainen metallikappale. Oikeassa takarenkaassa oli vaurio, mutta ei näkyviä metallikappaleita. Soitin lähes välittömästi myös poliisin numeroon ilmoittaakseni ko. vahingosta. Lisäksi kirjasin Tampereen kaupungin tienpidon järjestelmään tästä ilmoituksen.</p> <p>Autolla ei voinut jatkaa matkaa. Hinausautojonot olivat kyseisenä päivänä erityisen pitkät. Ystäväni haki kotoani Orivedeltä talvirenkaat, jotka laitettiin väliaikaisesti auton alle. Toinen renkaista pystyttiin paikkaamaan seuraavana päivänä kumikorjaamossa, toinen oli kudoksiltaan pahoin vaurioitunut, ja sen paikkaaminen oli mahdotonta.</p> <p>24.05. kävin vahinkopaikalla ja totesin että kyseisellä kohtaa oli vielä jonkin verran pientä metalliromua, joka on otollista rikkomaan renkaat juuri kuvatulla tavalla. Näistä olemassa useita kuvia, osa liitteenä</p> <p>Pysähdyin kyseisessä paikassa myös 15.9, jolloin huomasin autoon että tiellä oli romua. Keräsin samassa paikkaa olevat pienet metalliromut talteen. Samalla totesin että Asfaltissa oli pystyssä täysin samanlainen metallikappale joka meni keväällä eturenkaasta läpi. Näistä minulla on useita kuvia.</p> <p>Kyseisellä tontilla yritystoimintaa harjoittavan tahon näkemyksen mukaan on kuljettajan vastuulla väistää tiellä olevat vastaavat romut.</p> <p>Pihtisulunkadulla ei liikennemerkein osoiteta / varoiteta että tiellä on usein normaalista poikkeava määrä metalliromua, tai mitenkään indikoida että kadun varressa on yritystoimintaa joka aiheuttaa vaaran liikkumiselle. Mikäli tienpidon ei voi taata olevan turvallista, tulisi siitä näkemykseni mukaan varoittaa esim. liikennemerkein.</p>			
Liitteet:			
Tiedot antoi	Päiväys	22.12.2023	
	Nimi	AH	
	Ammattinimike	Työnjohtaja	



SELVITYS


TESOMA

23.05.2023 p.k.vvvv

16:03 h:mm

: 25.05.2023 12:24

(pihtisulunkatu 7)
kohdalla pientä
metalliromua. Aiheutti
autosta kahden renkaan
puhkeamisen.



Alue tarkastettu 25.5.2023 tulleen ilmoituksen jälkeen 26.5.2023 työnjohdon toimesta, jolloin mitään poikkeavaa ei havaittu. Pihtisulunkatu kuuluu säännölliseen roskien keruun piiriin, vähintään kaksi kertaa viikossa käymme tyhjentämässä bussi pysäkkejen roskikset. Näilläkään kierroksilla ei mitään ole havaittu.