


## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	polkupyörällä liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	20.11.2020	Kello	10.20
Tapahtumapaikka	klv Tammelan pallokentän luoteiskulma, kulkusuunta etelästä pohjoiseen käännös oikealle itään		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			



Lämpötilojen puolesta olosuhteet eivät oleet vielä sellaiset että liukkaudentorjuntaa olisi pitänyt alkaa kattavasti.








Vahinkopäivänä on lämpötila ollut aavistuksen miinuksella ja lätäköt ovat voineet olla jäässä.

Liitteet:

Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 21.5.2021
	Nimi	Tampereen Infra
	Ammattinimike	

ALUE: 


[<< Edellinen](#) [Seuraava >>](#)

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="VESISADETTA"/>  
10	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="VESISADETTA"/> 
14	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="VESISADETTA"/> 
18	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 
22	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="RÄNTÄSADETTA"/> 
2	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 

 SADETYYPPI 

 SATEEN MÄÄRÄ (cm) 

⋮	LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSAST
	KATULUOKAT	KATULUOKAT	0-1 EI TOIMI

ALUE: 

&lt;&lt; Edellinen Seuraava &gt;&gt;

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6



10



14



18



22



2



SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSAS

KATULUOKAT

KATULUOKAT