

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Ajoneuvo
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	01.03.2023	Kello	-
Tapahtumapaikka	Keskuvainionkatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Korvausvelvollisuus			
<p>Olemme toimineet sopimuksen mukaisesti ja noudattaneet laatuvaatimuksia. Asiassa ei ole menetelty tuottamuksellisesti.</p> <p>Kohteessa on käyty tarkastuskäynnillä 27.2, eikä terävä reunaisia kuoppia ole havaittu. Kohteen epätasaisuuden vuoksi risteys on merkitty samana päivänä liikennemerkkein A9: Epätasainen tie.</p> <p>Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tieosuutta.</p> <p>Merkillä varoitetaan tien yleiseen kuntoon nähden yllättävästä ja poikkeuksellisen epätasaisesta tienkohdasta.</p>			
Liitteet: Korjaamon raportti ja korvausanomus			
Tiedot antoi	Päiväys	10.3.2023	
	Nimi	Tuomas Tervashonka	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	



Tapahtumapaikka.