

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero			
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	13.10.2025	Kello	
Tapahtumapaikka	Karhunkuusikko		
Hoitovelvollisuus	Infra		
Korvausvelvollisuus			



Karhunkatu 11 tontille oli kaatunut leppä. Leppä kasvoi kaupungin puistoalueella Karhunkuusikossa.

Puu käytiin katsomassa 13.10.2025. Tämän kaltaisia alueita tarkkaillaan yleensä silmämääräisesti arvioiden.

Leppä oli silminnähden huonokuntoinen. Jos puuta olisi käyty katsomassa juuri ennen sen kaatumista, se olisi päätetty kaataa.

Leppä oli kaatuessaan vaurioittanut kasvihuonetta.



Liitteet:

Tiedot antoi	Päiväys	5.11.2025
	Nimi	Piritta Karru
	Ammattinimike	puuasiantuntija