


**SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN**

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Puuvaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	19.11.2020	Kello	
Tapahtumapaikka	Kornetinkatu 6		
Hoitovelvollisuus	Infra		
Korvausvelvollisuus			
<p>Sain tiedon kaatuneista puista 25.11 ja olen käynyt katsomassa puut ja paikan 1.12.</p> <p>Ojan reunalta on kaatunut leppiä eläinlääkäriaseman parkkipaikalle kahden auton päälle. Lepät ovat kaatuneet juurineen. Puiden kasvupaikka ojan penkalla on märkä ja ilmeisesti yhä useammin puiden juuret ovat olleet pitkiä aikoja veden alla. Seisova vesi tukahduttaa puiden juuret, mikä aiheuttaa juurten lahoamisen. Märkä maa on myös epävakaa. KPuiden latvukset olivat hyvät, varsinaisia ulkoisia merkkejä puiden heikentyneestä kunnosta ei ollut.</p> <p>Ojassa oli jonkin veden virtaamista haittaavaa maa-ainesta kasaantuneena. Eläinlääkäriaseman edustajan mukaan veden määrä on ojassa kasvanut. Ojaa ja sen virtaamaa on syytä tarkastella ja parantaa.</p>			
			
Liitteet: Korjaamon raportti ja korvausanomus			
Tiedot antoi	Päiväys	3.11.2020	
	Nimi	Tampereen Infra Oy	
	Ammattinimike	metsäasiantuntija	





Kuvat ilmoittajan