

**SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN**

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	23.2.2024	Kello	18.00
Tapahtumapaikka	Tarjanteenkatu, Ruovedenkatu 13 kohdalla		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra		
<p>Olemme toimineet sopimuksen mukaisesti ja noudattaneet laatuvaatimuksia. Asiassa ei ole menetelty tuottamuksellisesti.</p> <p>Asiakas kertoi ajaneensa Tarjanteenkattua kohti Ruovedenkattua ja väistäessään isoa vesilammikkoa, jolloin auton pohja otti kiinni jääpolanteeseen. Kohdan ohi on ajettu tarkastusajolla Ruovedenkattua pitkin 23.2.2024 klo 12:10. Tuolloin lätäkköä ei ole vielä havaittu, joten kaivo on tukkeentunut pian tämän jälkeen.</p> <p>Säätietojen mukaan 23.2 lämpötila on ollut koko päivän plussan puolella ja useita sadevesikaivoja on tukkeentunut ja vesilaitokselle on soitettu isoista lätäköistä, mutta tuolta kadulta ilmoitusta ei ole tullut.</p> <p>Tarjanteenkadulta on tullut yksi palaute 25.2.2024, joka koskee kadulla olevaa lätäkköä. Muita palautteita ei ole Tarjanteenkadulta tullut. Palautteen kuvassa näkyy vesilammikon kohta, jota asiakas on väistänyt. Ajoneuvo pitää hallita kaikissa keliolosuhteissa ja haasteellisissa olosuhteissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Palautteen kuvassa näkyy lätäkkö, jonka pystyy kuitenkin turvallisesti kiertämään.</p> <p>Palautteen antamisen jälkeen kaivo on aukaistu ja 2.3 tarkastusajolla kadulla ei näy lätäkköä.</p>			
Liitteet:			
Tiedot antoi	Päiväys	23.4.2024	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	



Kuva palautteesta 25.2





Tänään on 23.04.2024  
VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:   
23.02.2024

Viimeisin tallen

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
10	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
14	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
18	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="VESISADETTA"/>
22	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="VESISADETTA"/>
2	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI   
SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text"/>	I <input type="text"/>	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II <input type="text"/>	II <input type="text"/>	1-2 HELPPO
III <input type="text"/>	III <input type="text"/>	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Karhut liikkeellä. Polanteen poistoa. SV kaivoja kaivetaan esiin. Lähisiirtoja Kissanmaan alueella. Asuntokaduilla loskan ja polanteen poistoa. Liukkaudentorjuntaa KLV:llä . Ilalla useita soittoja reikiintyneistä kaduista. Vesilaitokselle soittoja valtavista lätköistä

Tallenna

