

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN


Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	9.2.2021	Kello	17:10
Tapahtumapaikka	Jalkakäytävä Hämeenkadun ja Hatanpään valtatie risteyksessä		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Tapahtumapaikkaa on hoidettu edeltävällä viikolla 3.2.2021 klo 10:05 – 10:09 hiekoittamalla ja auraamalla. Muuta toimenpidetarvetta ei ole ollut. Paikka on tarkastettu ajamalla 5.2.2021 ja 9.2.2021 (ks. kuvat).</p> <p>Säätiedot, työnjohdon tarkastukset tai kansalaispalaute eivät ole ohjanneet toimintaa siihen suuntaan, että liukkaudentorjuntatarvetta olisi esiintynyt alueella.</p> <p>Tapahtumapaikka on erittäin vilkas kävelyreitti. Kyseisestä kohdasta ei ole tullut palautetta liukkaudesta aikavälillä 1.1.2021 – 28.2.2021. Ottaen huomioon jalankulkijoiden suuren määrän, kyse ei ole kunnossapidon laiminlyönnistä.</p> <p>Vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun ja 1 § mukaan vahingon on velvollinen korvaamaan se, joka tahallaan tai tuottamuksellaan on aiheuttanut vahingon. Kyseisessä tapauksessa asiassa ei ole menetelty tuottamuksellisesti.</p>			
Liitteet: korvausanomus			
Tiedot antoi	Päiväys	15.09.2021	
	Nimi	Tampereen Infra	
	Ammattinimike		



Kuvakaappaus 5.2.2021 klo 09:25, hiekoitus ja lumipolanne



Kuvakaappaus 9.2.2021 klo 12:44, lumipolanne



Viimeisin hoitotoimenpide ennen tapahtumaa

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ << Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT	KLO	C	SÄÄTYYPPI
	6	-15	SELKEÄÄ
	10	-15	SELKEÄÄ
	14	-10	SELKEÄÄ
	18	-12	SELKEÄÄ
	22	-12	PILVISTÄ
	2		

LUMI- JA VESISATEET SADETYYPPI SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE	LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
	KATULUOKAT	KATULUOKAT	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
	I <input type="text" value="3"/>	I <input type="text" value="3"/>	1-2 HELPPO
	II <input type="text" value="3"/>	II <input type="text" value="3"/>	2-3 NORMAALI
	III <input type="text" value="3"/>	III <input type="text" value="3"/>	3-4 HANKALA
			4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Säätiedot 9.2.2021