

## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Puuvahinko
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	17.09.2020	Kello	
Tapahtumapaikka	Runkokatu 17		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra		

Aila-myrskyn kaatama haapa Runkokatu 17 H-rakennuksen päälle.

Kävin katsomassa puun 18.9.2020

Tontin ja kävelytien välistä kaatui iso haapa rakennuksen kulman päälle. Samalta alueelta on kaatunut aiemminkin leppä rakennuksen päälle. Alueelta on harvennettu ja kaadettu puita asukkaiden toiveesta, sekä kaadettu huonokuntoisia puita.

Kaatuneen haavan latvus oli hyväkuntoinen. Puun juuristo oli laho.

Alue on kosteikko ja seisova vesi saa aikaan puiden juurien lahoamisen. Edellisen katselmuksen jälkeen alueelta olisi pitänyt kaataa useampi puu tämän vahingon välttämiseksi. Puiden tarkkailua ja seurantaa on laiminlyöty.



Liitteet  Kartta kohteesta Valokuva kohteesta 1kpl

Tiedot antoi	Päiväys	28.10.2020
	Nimi	Tampereen Infra Oy
	Ammattinimike	metsäasiantuntija

