



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	08.02.2021	Kello	12.30
Tapahtumapaikka	Kornetinkatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Kornetinkatu on aurattu 31.1.2021 jonka jälkeen ei ole ollut hiekoitus tarvetta kuin vasta 12.2.2021. Kyseisenä ajankohtana on ollut normaalia pakkaskeliä.</p> <p>työntekijä on liukastunut ja kaatunut asunnon ja työpaikan välisellä matkalla 8.2.2021 klo 12.30 Kornetinkadulla Kornetinkatu 1:n kohdalla kävellessään työpaikalleen. Vahingoittuneen mukaan tapahtumapaikka oli jäinen ja hiekoittamaton.</p>			
Liitteet: Gps raportit auraus ja hiekoitus			
Tiedot antoi	Päiväys		
	18.8.2021	Ympäristöpalvelut Knuutila Oy	



Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema

☰ Lataa

- [Excel](#)
- [CSV](#)
- [CSV \(metatiedot\)](#)

Vuosi	Kk	Pv	Klo	Aikavyöhyke	Sademäärä (mm)	Lumensyvyys (cm)	Ilman lämpötila (degC)	Maanpintaminimi (degC)	Ylin lämpötila (degC)	Alin lämpötila (degC)
2021	2	1	00:00	UTC	-	-	-12	-	-8.9	-15.5
2021	2	2	00:00	UTC	-	-	-12	-	-9	-16.9
2021	2	3	00:00	UTC	-	-	-12.5	-	-10.7	-14.2
2021	2	4	00:00	UTC	-	-	-13.9	-	-9.7	-17.4
2021	2	5	00:00	UTC	-	-	-15.3	-	-11.9	-19.8
2021	2	6	00:00	UTC	-	-	-12.5	-	-5.8	-18.3
2021	2	7	00:00	UTC	-	-	-6.9	-	-5.1	-19
2021	2	8	00:00	UTC	-	-	-9.8	-	-5.5	-16.6

© Ilmatieteen laitos



Ei kuljettajaa

702-GAZ JCB413K

Kometinkatu, 3, Tampere, 33300, Suomi

31.01.2021 01:42

8 km/h

Nopeus

6 784,08

Mittariluke

km ma

▲ P

Suurunta

01

Polttoaineen taso

Auraus 31.1.2021



Eläinystävällinen
Lääkäri

Hänventäjantie

Sirkojantie

12

Porintie

Porintie

Porintie

Tesoman valtatie

Tesoman valtatie

Tesoman valtatie

Tesoman valtatie

Hiekoitus 12.2.2021

 Ei kuljettajaa
641-EAP Voivo L30

Kornetinkatu, 3, Tampere, 33300, Suomi
12.02.2021 11.49

15	9 400,71	▲ P	01
km/h	km	Suunta	Polttoaineen taso
Nopeu	Mittariluke		
s	ma		

Kornetinkatu

Harventajantie

Hiekkatie