



## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Suistuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	30.12.2021	Kello	12.45
Tapahtumapaikka	Hervannan valtavyäly 50 metriä Orivedenkadun sillasta		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Korvausvelvollisuus			
<p>Hervannan valtavyäly on aurattu kyseiseltä kohdalta 27.12 klo 5:53 ja alueella suoritettu liukkauden torjunta 29.12 klo klo 7:16 Scania merkkisellä monitoimiautolla IPA-1. Toiminnoista liitteenä GPS raportti. Silmämääräisellä tarkastuskierroksella 29.12 ja 30.12 ei ole havaittu merkkejä yliaurauksesta alueella, liitteenä kuvat Vionaice järjestelmästä. Tampereen Infra Oy ei ole aurannut yli Hervannan valtavyälällä.</p>			
Tiedot antoi	Infra	Tampereen Infra Oy	
		30.6.2022	





Vuosi	Kk	Pv	Klo	Aikavyöhyke	Sademäärä (mm)	Lumensyvyys (cm)	Ilman lämpötila (degC)	Maanpintaminimi (degC)	Ylin lämpötila (degC)	Alin lämpötila (degC)
2021	12	27	00:00	UTC	-1	5	-10	-	-9.2	-15.4
2021	12	27	06:00	UTC	-	-	-	-20	-	-
2021	12	28	00:00	UTC	1.4	6	-6.3	-	-3.4	-11
2021	12	28	06:00	UTC	-	-	-	-12.5	-	-
2021	12	29	00:00	UTC	0.1	7	-3.8	-	-2.6	-5
2021	12	29	06:00	UTC	-	-	-	-6.6	-	-
2021	12	30	00:00	UTC	2.1	8	-2	-	-0.1	-3.2
2021	12	30	06:00	UTC	-	-	-	-3.1	-	-

