



LISÄSELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN


Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	iskarivaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	26.10.2024	Kello	19:00
Tapahtumapaikka	Enqvistinkatu 5		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			



Omavalvontavideoinnista kuva korvausvaateen katualueesta/asfalttimontusta 23.10.2024.

Meiltä ei löydy asfalttipaikkauksia ko. kohteelle, omavalvonnan kuvan perusteella kyseinen asfalttivaurio on ollut niin pieni, että ei ole vaatinut akuutisti korjaustoimenpiteitä. Näkemyksemme mukaan korvausvaateessa ilmoitetulla katualueella ei ole ollut kolme vuorokautta ennen tapahtumahetkeä toimenpiteitä vaativia asfalttivaurioita.

Olemme suorittaneet ko. tialueella omavalvontaa vionicella 23.10.2024 ja tässä alla still-kuvat videolta, oletetulta tapahtumapaikalta, Enqvistinkatu 5 / Sellukatu -risteys. Kuvatulla tieosuudella on tuoreehko asfaltointi, jossa ei näy minkäänlaisia vaurioita, jotka voisivat aiheuttaa kuvatuunlaisen iskarivaurion.





Liitteet,

Tiedot antoi	Päiväys	13.2.2025
	Nimi	TL
	Ammattinimike	työnjohtaja