

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Autovaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	24.04.2021	Kello	00.10
Tapahtumapaikka	Kaukajärventie / Kauppilaisenkatu risteys		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Käännyin Kaukajärventieltä Kauppilaisenkadulle.

Ulkona oli hyvin pimeää eikä liittymän kohdalla ole kunnolla valaistusta (kuv

Kohdassa on tien reunakiveys viety tarpeettoman ulos oletetulla ajoradalle s
(-kivet, 2 kpl) ovat huomattavan teräviä. Auton rengas osui kiveen ja hajosi

Kivetyksen suuntaa ei voinut nähdä autosta käsin. Tulisi ymmärtää, että täll
valaista erityisesti, käyttää matalampaa ja/tai pyöristettyä kiveä tai että kivet
tavanomainen kulma risteysalueella.




Ajoneuvon nopeus on sovittava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää.

Turvallinen kuljettaminen tarkoittaa, että tien kunto, sää, keli, näkyvyys ja muut olosuhteet on otettava huomioon. Ajoneuvoa on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa.

Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvyyden osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Reunakivilinja on suunnitelman mukainen.



Tiedot antoi	Infra	Työmaapäälikkö
	15.11.2021	