





## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Rengasrikko
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	29.11.2021	Kello	9:28
Tapahtumapaikka	Ratapihankadun ja Åkerlundinkadun liikenneympyrä		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Korvausvelvollisuus			
<p>Mercedes Benz ajoneuvon vasen matalaprofiilinen eturengas rikkoutui räjähtämällä liikenneympyrän kiilamaisessa montussa liikenneympyrässä 29.11.2021, kello 9:28, Ratapihankadun ja Åkerlundinkadun liikenneympyrä, ajosuunta yliopistolle päin.</p> <p>Liikenneympyrässä olevan kiilamaisen montun seurauksena asfaltin reuna painoi matalaprofiiliseen reunaan kudoksen rikki sillä seurauksella että rengas tyhjentyi räjähtämällä välittömästi tyhjäksi.</p> <p>Koska liikenneympyrässä oleva asfalttiin syntynyt reikä oli kiilan muotoinen, se rikkoi ajoneuvon renkaan jo matalassa ajonopeudessa, renkaan sivuun tapahtuneen "saksi efektin" johdosta.</p> <p>Kuittikopiot ja muut liitteet erillisessä liitedokumentissa</p> <p>Positiivisesti huomioitavaa: Kaupunki korjasi kyseisen kiilamaisen montun samana päivänä tapaturman johdosta, kiitos siitä.</p> <p>Kyseinen tieosuus tarkastettu dokumentoidusti työnjohdon toimesta 25.11.2021 klo 7:03. Tarkastuksella ei havaittu liikennettä haittaavaa kuoppaa. Keli on tarkastuksen aikaan ollut pimeä ja tiikusateinen. Tie on ollut osittain luminen. Kadulla on ollut liikenneympyrään tultaessa tiettyömerkki (<b>Merkillä varoitetaan tieosuudesta, jolla saattaa olla työkoneita, työntekijöitä taikka työstä tai työn keskeneräisyydestä johtuvia vaaroja, kuten irtokiviä tai kuoppia.</b>) ja 30 km/h aluerajoitusmerkki.</p> <p>Korvauksenhakija kertoo selvityksessään, että ajoneuvossa on ollut matalaprofiilinen rengas, joka on huomattavasti herkempi hajoamaan, kuin tavallinen rengas. Hakija ei ole myöskään hakemuksessaan kertonut tilannenopeutta.</p> <p>Kohdasta on tullut yksi palaute 28.11.2021 koskien kuoppaa kadussa. Kadulla ollut kuoppa paikattiin jo seuraavana päivänä 29.11.2021.</p> <p>Tampereen Infra Oy ei ole tapauksessa laiminlyönyt kunnossapitovastuutaan eikä ole toiminut tuottamuksellisesti.</p>			
Liitteet: 2			
	25.01.2022	Tampereen Infra	



Kuvankaappaus vahinkopaikasta 25.11.2021 klo 7:03:50.



Kuvankaappaus tietyömerkistä ja 30 km/h aluerajoitusmerkistä liikenneympyrään tultaessa.