

20	Hämpeuspisto x Puutarhakatu puiston keskeltä	Kyllä	128 (k-p-p-tila)	109 (k-p-p-tila)	321	0	Ei	suojatiemerkkeä	Ok (gyratilan järke)	Ei	Suojatie valaistu matalammalla valolla	Tarkistetaan valaistus suojatien siltien yhteydessä.	Ei	Valo ohjautuu suojatien siltitoi keskeltä Hämpeuspistoa läpikuultamalla Hämpeuspiston liittymään. tarkistetaan omalla valo-ohjauksella. Suojatiemerkkin liittäminen siltien yhteydessä molemmin puolin suojatieltä. Liittymän jalkasuunnitelmassa huomioitava asemamalle kaatamyiden koostaminen ja siltien siltiväliä tlla	Kyllä	3	500	30 000
21	Hämpeuspisto x Puutarhakatu tlla pohjoispuolelta	Kyllä	314	188	573	1	Ei	suojatiemerkkeä	Ohjiden vastainen gyratilan järke)	Ei	Toisella puolella tevalaistus		Ei	Liitään suojatiemerkki liikennevalopylväisiin molemmin puolin suojatieltä. Suojatien koostamista (gyratilan järke pois). Valo-ohjauksen ohjelmointi liittymässä niin, ettei jalankulkijoille ja Puutarhakadulta oikealle pohjoispuolelta kaantaville ajoneuvoille pala yhä akaa viivä.	Kyllä	2	800	-
22	Puutarhakatu tlla	Kyllä	342 (k-p-p-tila)	129 (k-p-p-tila)	321	0	Ei	suojatiemerkkeä	Ok	Kyllä	Suojatie valaistu matalalla valolla toisella puolella		Ei	Liitään suojatiemerkki liikennevalopylväisiin molemmin puolin suojatieltä. Suojatien liittäminen jalankulkijoille peräilyvälytys yll		2	700	-
23	Hämpeuspisto x Puutarhakatu tlla etelä	Kyllä	77	19	572	2	Ei	suojatiemerkkeä	Oyritään tuottaa kunnoston maalaus	Kyllä	Ei valaistusta suojatien kohdalla	Uusi valaistus. Liitään esim. uusi valaisin ryyhiin liikennevalotoppaan liikennevalotoppaan puolelle suojatieltä.	Ei	Liitään suojatiemerkki liikennevalopylväisiin molemmin puolin suojatieltä. Suojatien koostamista. Valaistuksen tehostaminen.		2	800	1 000
24	Pirkankatu Metson edessä	Ei	ei tietoa	ei tietoa	375	1	Ok	Ok (kiveys)	Ok	Kyllä	Ei valaistusta suojatien kohdalla	Uusi valaistus. Liitään uusi jalankulkijoille suuntautuva valaisinryhmä suojatien yhteyteen esim. Metson puolelle suojatieltä. Tarkistetaan mahdollisuudet kiinnittää valaisin ryyhiin tölppäin.	Kyllä	Valaistuksen tehostaminen.		3	-	3 000
25	Hämpeuspisto x Pirkankatu	Kyllä	425	53	375	1	Ok	Ok (kiveys)	Ei		Heikko valaistus	Uusi valaistus. Liitään esim. uusi valaisin ryyhiin liikennevalotoppaan n, joko puolelta suojatieltä tai Metson puolelle suojatieltä.	Kyllä	Valaistuksen tehostaminen.		3	-	1 000
26	Pirkankatu (Aikakeskusrinteen eteläpuolella)	Kyllä	ei tietoa	ei tietoa	799	1	Ok	Ok	Kyllä	Heikko valaistus	Uusi valaistus. Liitään uusi valaisin ryyhiin tölppäin esim. Metson puolelle suojatieltä.		Kyllä	Valaistuksen tehostaminen.		3	-	1 000
27	Hämpeuspisto x Kaupunkatu pohjoispuolelta	Ei	116	8	573	0	Ok	Ok	Kyllä	Toisella puolella tevalaistus	Valaistuksen tehostaminen. Ryyhiinon kahvalaistimen liittäminen matalampi ilvavalo tai liitään uusi jalankulkijoille suuntautuva valaisinryhmä esim. puolelta suojatieltä.		Ei	Suojatien yhtymäosan lyhentäminen Hämpeuspiston läpikuultamalla ennen yksykorttipaikkaa (neuvoravistettu kävennä). Valaistuksen tehostaminen.		3	-	11 000
28	Kaupunkatu	Ei	ei tietoa	ei tietoa	85	0	Ei	suojatiemerkkeä	Ok	Kyllä	Roikkua tevalaistus suojatien yläpuolella		Ei	Liitään suojatiemerkki.		2	300	-
29	Hämpeuspisto x Kaupunkatu etelä	Ei	159	13	572	0	Ok	Ok	Kyllä	Kyllä	Toisella puolella tevalaistus		Ei	Perustetaan suojatie. Jälkeen olemassa olevia pylväitä Hämpeuspiston puolelta ryyhiin suojatien keskelle ohjautamaan jalankulkijoita käyttämään suojatieltä. Ohjautavien pylväiden kadusta. Liitään signaali-merkit siltien jalkavälille ja oikealle kaantaville ajoneuvoille.		3	1 500	-
30	Hämpeuspisto x Pirkankatu puiston keskeltä	Kyllä	ei tietoa	ei tietoa		1	Ei	suojatiemerkkeä	Ok (kiveys)	Ei	Roikkua tevalaistus suojatien yläpuolella		Kyllä	Liitään suojatiemerkki liikennevalopylväisiin molemmin puolin suojatieltä.		2	500	-
31	Hämpeuspisto x Hämpeuskatu	Kyllä	ei tietoa	ei tietoa	572	0	Ok		Ohjiden vastainen gyratilan järke)	Ei	Ei valaistusta suojatien kohdalla	Uusi valaistus. Liitään uusi valaisin olemassa olevaan liikennevalon esim. puolelta suojatieltä.	Kyllä	Valaistuksen tehostaminen. Suojatien koostamista (gyratilan järke pois).		2	300	1 000
32	Hämpeuskatu	Kyllä	234 (k-p-p-tila)	61 (k-p-p-tila)	131	0	Ok	Ok (kiveys)	Ei		Tevalaistus molemmin puolin suojatieltä		Kyllä	Ei toimenpiteitä.		-	-	-
33	Hämpeuspisto x Hämpeuskatu etelä	Kyllä	335	63	604	0	Ok	Ok	Ei		Toisella puolella tevalaistus		Kyllä	Ei toimenpiteitä.		-	-	-
34	Hämpeuspisto lantti. Aikakeskusrinteen lätkäpuiston keskeltä	Kyllä	341	82	443	0	Ok	Ok	Ok	Ei	Toisella puolella tevalaistus	Valaistuksen tehostaminen tai uusi valaistus. Ryyhiinon kahvalaistimen liittäminen matalampi ilvavalo tai liitään valaisin olemassa olevaan liikennevalotoppaan n esim. kirkkopuiston puolelle tai vaihdetaan olemassa oleva kahvalaistimen pottimo tehokkaampaan.	Kyllä	Valaistuksen tehostaminen.		3	-	1 000
35	Hämpeuspisto x Hallituskatu lantti pohjoispuolelta	Kyllä	158	37	443	0	Ok	Ok	Ok	Kyllä	Toisella puolella tevalaistus		Kyllä	Automaattivalvonta (punaista pain ajavien määrän seuranta).		-	-	15 000
36	Hallituskatu lantti	Kyllä	148 (k-p-p-tila)	27 (k-p-p-tila)	166	0	Ok	Ok	Ok	Kyllä	Ei valaistusta suojatien kohdalla (vieskela mitta)		Kyllä	Suojatiemerkkin liittäminen Hallituskadun pohjoispuolelle liikennevalopylväisiin. Automaattivalvonta (punaista pain ajavien määrän seuranta).		2	300	15 000
37	Hämpeuspisto x Hallituskatu lantti etelä	Kyllä	91	15	443	0	Ok	Ok	Ok	Kyllä	Toisella puolella tevalaistus		Kyllä	Valo-ohjauksen ohjelmointi liittymässä niin, ette jalankulkijoille ja Hallituskadulta oikealle kaantaville ajoneuvoille pala yhä akaa viivä. Automaattivalvonta (punaista pain ajavien määrän seuranta).	Kyllä	-	-	-
38	Hämpeuspisto x Hallituskatu puiston keskeltä	Kyllä	139 (k-p-p-tila)	124 (k-p-p-tila)	258	0	Ok	Ok (gyratilan järke)	Ok	Ei	Ei valaistusta suojatien kohdalla (vain suojatie siltiretän, valaistus siltillä)		Kyllä	Valo-ohjautuu suojatien siltitoi keskeltä Hämpeuspistoa läpikuultamalla Hämpeuspiston liittymään. Luoden suojatiemerkkin kohdalla on valaisinryhmä. Automaattivalvonta (punaista pain ajavien määrän seuranta).	Kyllä	3	-	30 000

39	Hämpeuspisto x Hallituskatu itä, pohjoinen	Kyllä	102	17	604	0	OK	OK	Kyllä	Ei valaistusta suojien kohdalla	Uusi valaistus. Lisätään uusi valaisin ollemissa olevaan liikennevaloon esim. puiston puolelle suojista.	Kyllä	Kyllä	Valaistuksen tehostaminen. Valo-ohjauksen ohjelmointi liittymään niin, ettei jalkankuljolle ja Hallituskadun suuntaa voimemaalipohjiseen suuntaan kaantyneille ajoneuvoille pää ylös aikaa vireä. Automaattivalvonta (gunaisia pain ajvien maaran suuraanti).	Kyllä	3	-	1 000				
40	Hallituskatu itä	Kyllä	273 (k. nyylii pohjoinen puoli)	32 (k. vyylii pohjoinen puoli)	258	1	Ei	Suojatiemerkki	OK	Kyllä	Toisella puolella tevalaistus	Kyllä	Kyllä	Lisätään suojatiemerkki liikennevalopylvään kadan oikalle puolelle. Valo-ohjauksen ohjelmointi liittymään niin, ettei jalkankuljolle ja Hämpeuspistosta oikalle kaantyneille ajoneuvoille pää ylös aikaa vireä. Automaattivalvonta (gunaisia pain ajvien maaran suuraanti).	Kyllä	2	300	15 000				
41	Hämpeuspisto x Hallituskatu itä, etelä	Kyllä	99	15	604	1	OK	OK	OK	Kyllä	Toisella puolella tevalaistus	Kyllä	Kyllä	Automaattivalvonta (gunaisia pain ajvien maaran suuraanti).	-	-	15 000					
42	Hämpeuspisto x Satakamaku itä, pohjoinen	Kyllä	79	47	988	0	OK	OK	Ei	Ohjiden valaistin (gyratilien jatke)	Ei	Toisella puolella tevalaistus	Kyllä	Suojien kostemerkintä (gyratilien jatke pois). Automaattivalvonta (gunaisia pain ajvien maaran suuraanti).	2	300	15 000					
43	Satakamaku itä	Kyllä	57 (k. ppp-illa pohjoinen puoli)	61 (k. ppp-illa pohjoinen puoli)	904	0	OK	OK	Ei	Ohjiden valaistin (gyratilien jatke)	Kyllä	Tiivalaistus molemmin puolin suojista, valaistus on silti puutteellinen mm. puitten suojistamisesta jalkueen	Kyllä	Kyllä	Valaistuksen tehostaminen tai uusi valaistus. Nykyiseen katuvalaistukseen lisätään melabemangi nauvoita tai lisätään valaisin ollemissa olevaan liikennevalopylvään molemmin puolin suojista, koska katuaus on leveä.	Kyllä	Kyllä	Suojien kostemerkintä (gyratilien jatke pois). Valaistuksen tehostaminen. Valo-ohjauksen ohjelmointi liittymään niin, ettei jalkankuljolle ja Hämpeuspistosta oikalle kaantyneille ajoneuvoille pää ylös aikaa vireä. Automaattivalvonta (gunaisia pain ajvien maaran suuraanti).	Kyllä	2	800	18 000
44	Hämpeuspisto x Satakamaku itä, etelä	Kyllä	95	9	988	0	OK	OK	OK	Kyllä	Toisella puolella tevalaistus	Kyllä	Kyllä	Uusi valaistus. Lisätään uusi valaisin ollemissa olevaan liikennevaloon krouden puolelle suojista.	Kyllä	3	1 000	1 000				
45	Hämpeuspisto x Satakamaku puiston kohta	Kyllä	129 (k. ppp-illa puiston keskellä)	124 (k. ppp-illa puiston keskellä)	904	0	OK	OK	Ei	Ohjratilien jatke, kullalle on kormeli	Ei	Tiivalaistus molemmin puolin suojista	Kyllä	Kyllä	Automaattivalvonta (gunaisia pain ajvien maaran suuraanti).	-	-	-				
46	Hämpeuspisto x Satakamaku itä, pohjoinen	Kyllä	113	53	1056	0	OK	OK	Ei	OK	Ei	Toisella puolella tevalaistus	Kyllä	Kyllä	Automaattivalvonta (gunaisia pain ajvien maaran suuraanti).	-	-	-				
47	Satakamaku itä	Kyllä	ei tietoa	ei tietoa	254	0	OK	OK	OK	Kyllä	Kyllä	Toisella puolella tevalaistus	Kyllä	Kyllä	Automaattivalvonta (gunaisia pain ajvien maaran suuraanti).	-	-	15 000				
48	Hämpeuspisto x Satakamaku itä, etelä	Kyllä	92	14	1050	1	OK	OK	OK	Kyllä	Kyllä	Ei valaistusta suojien kohdalla	Kyllä	Kyllä	Uusi valaistus. Lisätään uusi valaisin ollemissa olevaan liikennevaloon puiston puolelle suojista.	Kyllä	3	-	16 000			
49	Hämpeuspisto x Tiilisuunkatu itä, pohjoinen	Kyllä	40	1	988	0	OK	OK	OK	Kyllä	Kyllä	Toisella puolella tevalaistus	Kyllä	Kyllä	Ei toimenpiteitä.	-	-	-				
50	Tiilisuunkatu itä	Kyllä	54 (k. ppp-illa etelän puoli)	8 (k. ppp-illa etelän puoli)	74	0	-	-	-	-	-	Etelä puolella katua on suojatiemerkki, pohjoispuolella katua ei ole suojatiemerkkiä	OK	Kyllä	Tiivalaistus molemmin puolin suojista	Kyllä	2	300	-			
51	Hämpeuspisto x Tiilisuunkatu itä, etelä	Kyllä	41	18	988	1	OK	OK	Ei	Ohjiden valaistin (gyratilien jatke)	Ei	Tiivalaistus molemmin puolin suojista	Kyllä	Kyllä	Uusi valaistus. Lisätään uusi valaisin ollemissa olevaan liikennevalopylvään een puiston puolelle suojista.	Kyllä	2	300	1 000			
52	Hämpeuspisto x Tiilisuunkatu puiston keskellä	Kyllä	64 (k. ppp-illa puiston keskellä)	102 (k. ppp-illa puiston keskellä)	74	0	OK	OK	Ei	Ohjratilien jatke)	Ei	Ei valaistusta suojien kohdalla	Kyllä	Kyllä	Uusi valaistus. Lisätään jalkankuljolle suuntautuvat matalat valaistimet molemmin puolin suojien kohdalla kulta korotettua suojista, jaks olemassa oleviin suojienmerkkilip oihin lää uusin värin.	Kyllä	3	-	1 000			
53	Hämpeuspisto x Tiilisuunkatu itä, pohjoinen	Kyllä	44	2	1056	0	OK	OK	OK	Kyllä	Kyllä	Toisella puolella tevalaistus	Kyllä	Kyllä	Ei toimenpiteitä.	-	-	-				
54	Tiilisuunkatu itä	Kyllä	63 (k. ppp-illa etelän puoli)	24 (k. ppp-illa etelän puoli)	69	0	OK	OK	OK	Kyllä	Kyllä	Ei valaistusta suojien kohdalla	Kyllä	Kyllä	Uusi valaistus. Lisätään uusi jalkankuljolle suuntautuvat matalat valaistimet molemmin puolin suojien kohdalla liikennevaloon esim. pohjoispuolelle suojista.	Kyllä	3	-	1 000			
55	Hämpeuspisto x Tiilisuunkatu itä, etelä	Kyllä	56	12	1050	0	OK	OK	Ei	Ohjiden valaistin (gyratilien jatke)	Ei	Ei valaistusta suojien kohdalla	Kyllä	Kyllä	Uusi valaistus. Lisätään uusi jalkankuljolle suuntautuvat matalat valaistimet molemmin puolin suojien kohdalla liikennevaloon esim. puiston puolelle suojista.	Kyllä	2	300	1 000			
56	Hämpeuspisto x Pyhäjärvenkatu itä, pohjoinen	Ei	31	11	988	1	OK	OK	OK	Kyllä	Kyllä	Ei valaistusta suojien kohdalla	Ei	Kyllä	Uusi valaistus. Lisätään uusi jalkankuljolle suuntautuvat matalat valaistimet molemmin puolin suojien kohdalla liikennevaloon esim. puiston puolelle suojista.	Kyllä	3	-	-			
57	Pyhäjärvenkatu itä	Ei	36 (k. ppp-illa pohjoinen puoli)	7 (k. ppp-illa pohjoinen puoli)	ei tietoa	3	OK	OK	OK	Kyllä	Kyllä	Ei valaistusta suojien kohdalla	Ei	Kyllä	Uusi valaistus. Lisätään uusi jalkankuljolle suuntautuvat matalat valaistimet molemmin puolin suojien kohdalla liikennevaloon esim. puiston puolelle suojista.	Kyllä	3	-	100 000			
58	Hämpeuspisto x Pyhäjärvenkatu itä, etelä	Ei	64	5	988	2	OK	OK	OK	Kyllä	Kyllä	Toisella puolella tevalaistus	Ei	Kyllä	Uusi valaistus. Lisätään valo-ohjauk liittymään.	Kyllä	3	-	-			

59	Hämepuisto x Pyhäjärvenkatu puiston keskellä	Ei	54 (k/ipp/lla puiston keskellä)	102 (k/ipp/lla puiston keskellä)	ei tietoa	1	OK	OK (gyratien jalki)	Ei	Ei valaistusta suojatien kohdalla	Uusi valaistus. Lisään jalankulkijoille suunnatut matat valaistimet määrittämällä puulin lautta korotettua suojatietä, joko olemassa oleviin suojatienmerkkilohjoihin tai uusin versio.			Suojatien valo-ohjauksen lisääminen. Valaistuksen tehostaminen.	3	-		
60	Hämepuisto x Pyhäjärvenkatu itä, pohjoinen	Ei	30	9	1050	0	OK	OK	Kyllä	Ei valaistusta suojatien kohdalla	Uusi valaistus. Lisään uusi jalankulkijoille suunnattu matala valaisinvalon pylväksen esim. puiston puolelle suojatietä.	Ei		Lisään valo-ohjauksen liittymään. Valaistuksen tehostaminen.	3	-		100 000
61	Pyhäjärvenkatu itä	Ei	ei tietoa	ei tietoa	ei tietoa	1	OK	OK	Kyllä	Toisella puolella teivalaistus		Ei		Lisään valo-ohjauksen liittymään.	3	-		
62	Hämepuisto x Pyhäjärvenkatu itä, etelä	Ei	60	3	1050	1	OK (suojatie valkoi)	OK	Kyllä	Toisella puolella teivalaistus (ei ihan suojatien kohdalla)		Ei		Lisään valo-ohjauksen liittymään.	3	-		
63	Hämepuisto x Naalabankatu länsi, pohjoinen	Ei	12	2	988	0	OK	OK	Kyllä	Ei valaistusta suojatien kohdalla		Ei		Lisään suojatiele jalankulkijoihin valo-ohjauks. Poistetaan ajoneuvoliikenteen yhteydessä Hämepuistosta Naalabankatulle (ei busseista, eikä merkittävää liikennemäärää). Ennenmaassa vahvessa silmätään pyykinkimän alkamaan n. 5 metriä pohjoisesta ennen suojatietä. Toimintatila E-talousohjauksen jatkosuunnittelu on huomioitava.	3	300	45 000	
64	Hämepuisto x Naalabankatu länsi, etelä	Ei	2	2	988	0	OK	OK	Kyllä	Ei valaistusta suojatien kohdalla		Ei		Suojatien poisto. Lisään suojatien poiston yhteydessä n. kaksi uutta pyykinkimää poistetun suojatien kohdalla.	3	2 000	-	
65	Hämepuisto x Naalabankatu x puiston keskellä	Ei	54 (k/ipp/lla puiston keskellä)	102 (k/ipp/lla puiston keskellä)	ei tietoa	0	Tietty	Tietty	Ei	Toisella puolella teivalaistus		Ei		Suojatien poisto (jos ajoneuvoliikenne poistetaan toimintatilan 63 mukaisesti). Ennen kuin suojatie poistetaan lisään olemassa olevalle suojatiele puuttavat merkit.	3	800		
66	Hämepuisto x Naalabankatu itä, pohjoinen	Ei	17	2	1050	0	OK	OK	Kyllä	Toisella puolella teivalaistus		Ei		Lisään suojatiele jalankulkijoihin valo-ohjauks. E-talousohjauksen jatkosuunnittelu on huomioitava.	3	-	40 000	
67	Naalabankatu itä	Ei	ei tietoa	ei tietoa	ei tietoa	1	Suojatienmerkit puuttuu kokonaan	Suojatienmaalaus puutteellinen tiestaiden vuoksi	Kyllä	Ei valaistusta suojatien kohdalla	Uusi valaistus. Lisään jalankulkijoille suunnattu valaisin autteen varteen esim. oisään puolelle suojatietä.	Ei		Valaistuksen tehostaminen (uusi valaisin), suojatien kustomointi.	2	300	3 000	
68	Hämepuisto Naalabankatu itä, etelä	Ei	13	0	1050	0	Lämmen puukotien tiemerkki puuttuu (liennyt vuosik?)	OK	Kyllä	Ei valaistusta suojatien kohdalla		Ei		Suojatien poisto.	3	300	-	
69	Hämepuisto x Eteläpuisto länsi, pohjoinen	Ei	59	10	988	0	OK	OK	Kyllä	Toisella puolella teivalaistus		Ei		Lisään valo-ohjauksen suojatiele. Odotusten tehostaminen niin, että pyykki matkaväli odotetaan valotasa. E-talousohjauksen jatkosuunnittelu on huomioitava.	3	-		
70	Eteläpuisto länsi	Ei	15 (k/ipp/lla etelän puolel)	214 (k/ipp/lla etelän puolel)	144	0	OK	Suojatienmaalaus puutteellinen tiestaiden vuoksi	Kyllä	Toisella puolella teivalaistus		Ei		Lisään valo-ohjauksen suojatiele. Suojatien parantaminen, lämsä on päyhyty Hämepuiston Eteläpuistosta. Ajoneuvon pyykinkimäkiello n. 10 m ennen suojatietä. E-talousohjauksen jatkosuunnittelu on huomioitava.	2	300		100 000
71	Hämepuisto x Eteläpuisto puiston keskellä	Ei	54 (k/ipp/lla puiston keskellä)	102 (k/ipp/lla puiston keskellä)	ei tietoa	0	OK	Suojatienmaalaus puutteellinen tiestaiden vuoksi (gyratien jalki)	Ei	Toisella puolella teivalaistus		Ei		Suojatien poisto. E-talousohjauksen jatkosuunnittelu on huomioitava.	3	300	-	
72	Hämepuisto x Eteläpuisto itä	Ei	21	15	2826	2	OK	Ohjiden valaistus (gyratien jalki)	Ei	Toisella puolella teivalaistus		Ei		Lisään valo-ohjauksen suojatiele. E-talousohjauksen jatkosuunnittelu on huomioitava.	3	-	50 000	
73	Eteläpuisto keskellä	Ei	24	25	988	2	OK	Ohjiden valaistus (gyratien jalki)	Ei	Toisella puolella teivalaistus		Ei		Suojatien poisto. E-talousohjauksen jatkosuunnittelu on huomioitava.	3	1 000	-	