


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN


Taphtumapäivä	Keskiviikkona 11.12.2024	Kello	18:15
Taphtumapaikka	Insinöörinkatu 23		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy / Kiinteistö		
Säätila ja kelitieto: Keli taphtumahetkellä on ollut pilvetön ja ilmanlämpötila n. 0°C. Edeltävinä päivinä keli on ollut pääosin pilvistä ja ilmanlämpötila on vaihdellut -4°C ja +1°C välillä. Säätila ja kielitieto noudettu Forecan havaintohistoriasta (liite 1)			
Toimenpiteet: Taphtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Liukkauden torjuntaa: keskiviikkona 11.12. n. klo 07:35. Toimenpiteet on suoritettu siroittimella varustellulla pyöräkuormaajalla (liite 2)			
Valvonta: Insinöörinkadulla on suoritettu videoitua valvonta-ajoa maanantaina 9.12. n. klo 10:10. Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta. (liite 3)			
Tiedot antoi	Päiväys	11.6.2025	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

Liite 1 Säätila ja kelitieto



Liite 2 Toimenpiteet

Hiekoitus 11.12.2024



Liite 3 Kuva valvonta-ajosta

