

Käyttöyksikkö/JVa

Lausunto Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitykseen, Tampereen Sähköverkko Oy

Pyydämme, että huomioitte seuraavat muutosesitykset ko. suunnitelman päivityksessä.

Liite 4. Riskitaulukko, Akkulanharju

Kohta muuntamot.

Riski 1. Kalevan sähköaseman muuntamo (kem.lupa), todennäköisyysriski on arvioitu arvoon 2, esiintyy kerran 5-10 vuodessa. Todennäköisyys ympäristöön pääsevään öljyvuotoon on pienempi eli 1 harvinainen, esiintyy harvemmin kuin kerran 10 vuodessa. Esitämme, että todennäköisyys korjataan arvoon 1.

Tampereen Sähköverkolla on vastaavia muuntajia 21 kpl. Isompia (yli 10 litran) öljyvuotoja ei ole ollut yli kymmeneen vuoteen. Pienemmät vuodot on pystytty rajaamaan vuotoaltaisiin eikä päästöjä ympäristöön ole tullut.

Riski 2. Kaksi vanhaa tornimuuntamo. Molemmissa tornimuuntamoissa on muita jakelumuuntamoita vastaavat vuotoaltaat. Esitämme, että riski poistetaan taulukosta.

Liite 5.

Kohta muuntamot.

Muuntamoista vastaava toteutusvastuu on muuntamot omistavalla Tampereen Sähköverkko Oy:llä, ei Tampereen Sähkölaitoksella.

Ystävällisin terveisin,

Jouni Vanhanarkaus
Käyttöpäällikkö
Tampereen Sähköverkko Oy