

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	iskarivaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	15.09.2023	Kello	15.10
Tapahtumapaikka	Tuotekatu 1-2		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra		

2.2.3. Muun vahingon tarkennus

Takauskunvaimeen yläpäähän tuli h

Perjantaina 15.09.2023 kello 15:10 ajettiin kuoppaan Tuotekatu 1-2. Kuoppa sijaitsee tien oikeassa reunassa kohdassa, mistä kaanneyttiäin Lahoesjärven Teboilt. Auton sekä etu että takarengas oikealta puolelta kuoppaan. Välittömästi osumisen jälkeen karehkaan luota oikealta puolelta aluksi kuoppaan kova klonksuva ääni. Pysähdyin heti etsimään

Reikä huomattiin 20.9.23 ja korjattu samana päivänä. Reikiä on korjattu kesän aikana.

Liitteet:

	Päiväys	29.9.23
	13.9.2023	AH