

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	3.3.2026	Kello	10.00
Tapahtumapaikka	Pyynikin kirkkopuisto		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Keli tapahtumahetkellä on ollut pilvinen ja –1,6C pakkasen puolella. Edeltävinä päivinä keli on ollut pilvinen ja lämpötila välillä +0,5 –2C . Säätila ja kielitieto noudettu Forecan sivuilta Toimenpiteet: Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Liukkaudentorjuntaa 2.3 n. klo 11:54 Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut Työajoa 3.3 n. klo 12:29 Työajoa 4.4 n. klo 5:59 Toimenpiteet on suoritettu sirottimella ja lumiauralla varustellulla taajamatraktorilla (liite 2) Valvonta: Tapahtumapaikan lähistöllä on suoritettu videoitua valvonta-ajoa tiistaina 3.3. n. klo 10:31. Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta. (liite 3)			
Tiedot antoi	Päiväys	29.4.2026	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

Liite 1 Säätila ja kelitieto

Tampere

HAVAINTOHISTORIA TAMPERE / PIRKKALA

Täsmäsää™

↕ Tampere / Pirkkala (14,1 km)

↕ 3. maaliskuuta 2026

Tiistai 3.3.



Tiistai 3.3.

10.00



-1,6 °C

Pilvistä, vähäistä lumisadetta

Sade - mm

4,2 m/s ↑

Tampere


HAVAINTOHISTORIA TAMPERE / PIRKKALA

Täsmäsää™

↕ Tampere / Pirkkala (14,1 km)

↕ 2. maaliskuuta 2026

Maanantai 2.3.



Maanantai 2.3.

00.00




+0,6 °C


Sumua

Sade - mm

1,2 m/s ↗

Liite 2 Toimenpiteet





Liite 3 Kuva valvonta-ajosta

