


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	24.2.2022	Kello	23.00
Tapahtumapaikka	Hämeenkatu 21 suojatie		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Korvausvelvollisuus			
<p>Ajankohtana on vallinnut vesisateinen talvikeli ja lämpötila on ollut hieman plussan puolella. Kyseinen kohta on hiekoitettu 24.2.2022 kello 5.24</p> <p>Hämeenkatu 21 kohdalla raitiotien ylityskohta on osittain lämmitetty</p> <p>Säätiöjen mukaan on ollut 1-3 astetta plussan puolella hiekoituksen ja tapauksen välisen ajan.</p> <p>Tampereen Infra Oy ei ole laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuttaan, eikä näin ollen ole tapauksessa toiminut tuottamuksellisesti.</p>			
Liitteet:			
	Päiväys	12.9.2022	



VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

24.02.2022 << Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	1	PILVISTÄ
10	2	VESISADETTA
14	2	VESISADETTA
18	3	PILVISTÄ
22	2	PILVISTÄ
2		

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI VESISADETTA
SATEEN MÄÄRÄ (cm) 1

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I 0	I 2	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 0	II 3	1-2 HELPPO
III 0	III 4	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Päivän vesisateen ansiosta 11k väylät pääosin sulia, 21k ajourista sulia ja 31k väylät sohjoisia. Suuria vesilätäköitä ympäri kylää