


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	kompastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	26.09.2021	Kello	12.00
Tapahtumapaikka	Pyynikin kirkkopuisto		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Hei, hölkkäsin rivakasti 26.9.2021 noin klo 12 Pyynikillä. Kompastuin kiveen jolla maassa. Lensin kahden metrin päähän ja kyljen kautta ympäri. Molemmat kämmeni heikkuihin tuli pieni ripsauma. Kivi on noin 4-5 cm maantasaan korkeammalla. Tä



Kyseessä on tiili jonka alkuperä tai syy ei ole selvillä. Tiili on käyty poistamassa välittömästi kun asiasta on tullut tieto viikolla 41.

Tiilestä ei ole tullut aiempia palautteita eikä sitä ole huomattu kunnossapitotöiden yhteydessä. Yhdeltäkään työntekijältä ei ole tullut asiasta ilmoitusta. Syystä tai toisesta tiili on kohonnut maasta ylös tai käytävän pinta on ympäriltä kulunut sen verran sateiden vuoksi että tiili on ollut koholla tai että käytävä on painunut sen ympäriltä alas. Tarkka syy on edelleen (19.11.21) tuntematon.

Asiassa ei ole menetelty tuottamuksellisesti eikä kunnossapitoa ole laiminlyöty.

Liitteet:		
	Päiväys	19.11.2021
		Tampereen Infra