

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero	?	Muu vaurio	Rengasvaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi	?		
Tapahtumapäivä	17.9.2020	Kello	13.00-13.10
Tapahtumapaikka	Rauhaniementie/ Kylpylänkatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
Rauhaniemen kansankylpylästä tullessa ajoneuvon rengas on vaurioitunut kadun reunassa olevaan kuoppaan. Kohdetta on korjattu ennen vahinkoa 9.6.2020 viimeisen kerran. Vauriokohtaa on kuitenkin seurattu säännöllisesti. Vauriokohta on kuitenkin niin ajoradan reunassa ,että se on voinut jäädä esim. pysäköidyn auton alle tai sen taakse piiloon ettei sitä välttämättä ole havaittu. Ajoneuvon nopeus on kertojan mukaan ollut n. 35-40km/h Alueella on kuitenkin 30 km/h aluerajoitus (Liite)			
Liitteet: Korjaamon raportti ja korvausanomus			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 26.11.2020	
	Nimi	Kari Pitkänen	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

