



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN


Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Kaatuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	28.1.2024	Kello	n.12.00
Tapahtumapaikka	Sammonkatu, Uintikeskuksen Raitiovaunupysäkin suojatie.		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus			
<p>25.1.2024 Aamusta klo.5.30 maissa on suojatiellä tehty liukkauden torjuntaa. Yöllä vähän tihuttanut lunta ja päivällä ollut pikkupakkasta 2–4 astetta. Illalla ollut nollakeli ja väylät olleet tosi liukkaista.</p> <p>26.1.2024 Koko päivän ollut rapsakkaa pakkasta -10 asteen molemmin puolin. Liukkauden torjuntaa tehty väylillä.</p> <p>27.1.2024 Pakkasta ollut 1–5 astetta koko päivän. Aamupäivästä parisen senttiä satanut lunta. Hiekoitusautot sepelöimässä risteysalueita ja pysäkkejä.</p> <p>28.1.2024 Lämpötila ollut hiukan plussan puolella koko päivän 0–2 astetta. Pääväylät sulia. Kevareilla kitkainen lumipinta ja hennon lumipeitteen alla sepelit.</p>			
Liitteet 4 <input type="checkbox"/> Kartta kohteesta Valokuva kohteesta kpl Työmaapäiväkirjan merkinnät <input type="checkbox"/>			
	Päiväys	31.5.2024	
	Ammattinimike	Työnjohtaja	












SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

25.01.2024 

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-2	PILVISTÄ  
10	-2	PILVISTÄ 
14	-3	PILVISTÄ 
18	-4	PILVISTÄ 
22	0	PILVISTÄ 
2	0	PILVISTÄ 

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE



LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="2"/> 	I <input type="text" value="2"/> 	0-1 EI TOIMENP 1-2 HELPPO 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="2"/>	II <input type="text" value="3"/>	
III <input type="text" value="3"/>	III <input type="text" value="3"/>	

MUISTIINPANOT


Kevyt lumikerros satoi yön aikana. Jäiset pinnat petollisen liukkaista. Sepelöintiä. Lumenajoa. Karhut liikkeellä. Ajouradat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa. Asuntokatuja vielä siivoillaan. Penkkojen levitystä

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI








1.10.2023  - 30.4.2024 

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

26.01.2024 

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT


KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-14"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>  
10	<input type="text" value="-12"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 
14	<input type="text" value="-6"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 
18	<input type="text" value="-10"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 
22	<input type="text" value="-10"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 
2	<input type="text"/>	<input type="text"/> 

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)



OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="1"/>  	I <input type="text" value="2"/>  	0-1 EI TOIMENP 1-2 HELPPU
II <input type="text" value="1"/>	II <input type="text" value="3"/>	2-3 NORMAALI
III <input type="text" value="1"/>	III <input type="text" value="3"/>	3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA


MUISTIINPANOT

Liukkaudentorjuntaa väylillä ja
äänestyspaikoilla

RAPORTIN AIKAVÄLI








1.10.2023  - 30.4.2024 

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ


27.01.2024 

<< Edellinen Seuraava >>


SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-5	PILVISTÄ  
10	-4	LUMISADETTA 
14	-3	PILVISTÄ 
18	-2	PILVISTÄ 
22	-1	PILVISTÄ 
2		

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI 
 SATEEN MÄÄRÄ (cm)

KATUOLosuhteiden vaikeusaste



LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="1"/> 	I <input type="text" value="3"/> 	0-1 EI TOIMENP 1-2 HELPPO
II <input type="text" value="1"/>	II <input type="text" value="3"/>	2-3 NORMAALI
III <input type="text" value="1"/>	III <input type="text" value="2"/>	3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT


Aamupäivällä klo7-11 lumisadetta 1-2cm.
 Hiekoitusauto sepelöimässä pysäkkejä ja
 risteysalueita klo8.30 alkaen

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI








1.10.2023  - 30.4.2024 

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ


 

<< Edellinen Seuraava >>





SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>  
10	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 
14	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 
18	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 
22	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 
2	<input type="text"/>	<input type="text"/> 

LUMI- JA VESISATEET

 SADETYYPPI 
 SATEEN MÄÄRÄ (cm)


OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="1"/>  	I <input type="text" value="1"/>  	0-1 EI TOIMEN 1-2 HELPPO 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="1"/> 	II <input type="text" value="2"/> 	
III <input type="text" value="1"/> 	III <input type="text" value="2"/> 	

MUISTIINPANOT

Aamulla vaalipaikkojen hiekoitus ennen äänestyksen alkamista. Lämpötila meni iltapäivällä lämpöasteiden puolelle. Pääväylät sulia, jkpp:eillä kitkainen lumipinta ja sepeli pienen lumikerroksen alla

RAPORTIN AIKAVÄLI

  - 