

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	03.02.2025	Kello	04:30
Tapahtumapaikka	Hintsankatu / Pappilankatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Keli tapahtumahetkellä on ollut pilvinen ja pakkasen puolella. Edeltävinä päivinä satanut hiukan lunta ja lämpötila on ollut pakkasen puolella Säätila ja kielitieto noudettu sää -ja olosuhdetiedoista.			
Toimenpiteet: Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Liukkauden torjuntaa kello 02:45:02 Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut hiekoitusta tiistaina 4.2.2025 n. klo 03:19:17. Toimenpiteet on suoritettu sirottimella varustellulla taajamatraktorilla (liite 2)			
Valvonta: Tapahtumapaikassa on suoritettu videoitua valvonta-ajoa hiukan alemmaa Ristiarkuntieltä perjantaina 31.1.2025 n. 12:37:51. Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta. (liite 3)			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 28.1 2026	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

Liite 1 Säätila ja kelitieto



Tänään on 28.01.2026

ALUE:

Viimeisin tallennettu mittaus: 27.01.2026

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-6"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
10	<input type="text" value="-8"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
14	<input type="text" value="-7"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
18	<input type="text" value="-7"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
22	<input type="text" value="-8"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA (mm)
RÄNTÄSADETTA (cm)
LUMISADETTA (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	0-1 EI TOIMENPITEITÄ 1-2 HELPPO 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
I <input type="text" value="1"/>	I <input type="text" value="1"/>	
II <input type="text" value="2"/>	II <input type="text" value="2"/>	
III <input type="text" value="2"/>	III <input type="text" value="2"/>	

MUISTIINPANOT

I-luokankadut kuivia ja rupeavat hiukan pölisemään.

SELVITYS

Tänään on 28.01.2026


VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

Viimeisin tallennettu mittaus: 27.01.2026

 << Edellinen Seuraava >>



SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-1.5"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 
10	<input type="text" value="-3"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
14	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
18	<input type="text" value="-1.5"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
22	<input type="text" value="-3"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA (mm)
RÄNTÄSADETTA (cm)
LUMISADETTA (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
I <input type="text" value="2"/> 	I <input type="text" value="2"/> 	1-2 HELPPO
II <input type="text" value="2"/>	II <input type="text" value="2"/>	2-3 NORMAALI
III <input type="text" value="2"/>	III <input type="text" value="2"/>	3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Normaalia talvihoitoa.



SELVITYS

Tänään on 28.01.2026

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

<< Edellinen Seuraava >>

Viimeisin tallennettu mittaus: 27.01.2026

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-0.5"/>	<input type="text" value="LUMISADETTA"/>
10	<input type="text" value="-1.5"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
14	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
18	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
22	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

LUMI- JA VESISATEET


VESISADETTA (mm)
RÄNTÄSADETTA (cm)
LUMISADETTA (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I <input type="text" value="2"/>	I <input type="text" value="3"/>	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II <input type="text" value="2"/>	II <input type="text" value="2"/>	1-2 HELPPO
III <input type="text" value="2"/>	III <input type="text" value="2"/>	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Aamuyöstä sateli hiukan lunta.
Pari vuoroautoa oli aamusta suolaamassa
I-luokan katuja.
Kevarieta aurattiin ja hiekoiteltiin.



Liite 3 Kuva valvonta-ajosta



30.01.2025 klo 12.37.51 UTC+2

LAT: 61.48918° LON: 23.85488°

5649724 81 m

LINNAINMAA

30.01.2025 klo 12.23 UT...

30.01.2025 klo 12.28 UT...

30.01.2025 klo 12.33 UT...

30.01.2025 klo 12.38 UT...

30.01.2025 klo 12.43 UT...

4:45 1x SD -10 -1 +1 +10