




SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	22.3.2021	Kello	22.00
Tapahtumapaikka	Hirvikatu P-alue		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
Tiedot antoi	Infra		



Vahinkopäivänä Hirvikatua on käyty auraamassa. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu P-alueen reuna koska autoja on pysäköitynä jatkuvasti niin reunaan alkaa muodostumaan korkea reunapalte. Varsinkin keväällä kun ajourat sulavat ajoradalla niin korkeusero kasvaa suureksi ajoradan ja P-alueen välillä.