


## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	28.9.2024	Kello	20:25
Tapahtumapaikka	Teiskontie 18		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
<p>Teiskontiellä on suoritettu tiestötarkastusta 27.9.2024. Teiskontie 18 kohdalla oleva kaivon kansisto on ollut kulunut, mutta tarkastushetkellä paikallaan.</p> <p>1.10. saadun palautteen johdosta kaivon kansisto on käyty suojaamassa öljysoralla ja 2.10. kaivon kansisto on vaihdettu uuteen.</p>			
Liitteet: Valokuva kohteesta, Työmaapäiväkirjan merkinnät			
Tiedot antoi	Päiväys	20.1.2025	
	Nimi	-	
	Ammattinimike		



 Tampereen Infra Oy  
INFRAn kunnossapidon urakka-alueet  
TYÖNHALLINTA

01.10.2024 klo 12:39

Väliaikainen öljysora

TYÖVAIHE

Hulevesiviemärit

Alkutilanne, yleiskuva

KUVAAN MERKITYT HENKILÖT

VALITSE HENKIÖ


+ LUO TEHTÄVÄ

 MUOKKAA  LATAA KUVA

Voit myös ladata työkohteen Kaikki kuvat

[← TAKAISIN KARTTANÄKYMÄÄN](#)



 Tampereen Infra Oy  
INFRAn kunnossapidon urakka-alueet  
TYÖNHALLINTA

02.10.2024 klo 10:16

Kannen ja kehän vaihto.

TYÖVAIHE

Hulevesiviemärit

Lopputilanne, korjauksen jälkeen

KUVAAN MERKITYT HENKILÖT

VALITSE HENKIÖ

+ LUO TEHTÄVÄ

 MUOKKAA  LATAA KUVA

Voit myös ladata työkohteen Kaikki kuvat

[← TAKAISIN KARTTANÄKYMÄÄN](#)

