


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Kaatuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	27.01.2021	Kello	07.15
Tapahtumapaikka	Parantolankatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen kaupunki / Infra		
Korvausvelvollisuus			
<p>Jatkuvan runsaan lumisateen aikaan toimenpiteet ovat olleet käynnissä, mutta vahinkopaikalla auras GPS-otteen mukaan.</p>			
Liitteet:			
Tiedot antoi	Päiväys	09.09.2021	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	



SELVITYS

Lisää kohteeseen



Mu








VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

27.01.2021



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-2	LUMISADETTA  
10	-2	LUMISADETTA 
14	-2	LUMISADETTA 
18	-2	LUMISADETTA 
22	-2	LUMISADETTA 
2	-2	LUMISADETTA 

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI 

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I <input type="text" value="5"/>  	I <input type="text" value="4"/>  	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II <input type="text" value="5"/> 	II <input type="text" value="4"/> 	1-2 HELPPO
III <input type="text" value="5"/> 	III <input type="text" value="4"/> 	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Koko päivän runsasta lumisadetta.
Aurasta pääosin pääväylillä.
Auraryhmät jatkoivat päivää.

Tallenna