

## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	7.12.2023	Kello	n. 17:30
Tapahtumapaikka	Rautatienkatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
<p>5-7.12.2023 ilmanlämpötila on ollut pakkasella ja lunta on satanut noin 4 cm.</p> <p>Rautatienkadun kunnossapitotöistä ei ole jäänyt GPS merkintöjä, mutta 7.12. ajetulla tarkastuskierroksella on todettu, että väylillä on suoritettu liukkaudentorjuntaa.</p>			
Liitteet: Valokuva kohteesta, Työmaapäiväkirjan merkinnät			
Tiedot antoi	Päiväys	28.3.2024	
	Nimi	-	
	Ammattinimike		



## SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

05.12.2023




&lt;&lt; Edellinen

Seuraava &gt;&gt;

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-12	SELKEÄÄ 
10	-10	PILVISTÄ 
14	-8	LUMISADETTA 
18	-7	LUMISADETTA 
22	-8	LUMISADETTA 
2		

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI   
SATEEN MÄÄRÄ (cm) 2

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

06.12.2023




&lt;&lt; Edellinen

Seuraava &gt;&gt;

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-8	PILVISTÄ 
10	-7	LUMISADETTA 
14	-7	SELKEÄÄ 
18	-5	PILVISTÄ 
22	-8	PILVISTÄ 
2		

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI   
SATEEN MÄÄRÄ (cm) 1



### SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

07.12.2023



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-7

PILVISTÄ



10

-6

LUMISADETTA

14

-6

PILVISTÄ

18

-7

PILVISTÄ

22

-7

PILVISTÄ

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

LUMISADETTA

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

1

