



## SELVITYS

### SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	autovahinko, rengasvaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	13.03.2022	Kello	03.20
Tapahtumapaikka	Sotilaankatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			



#### Liitteet:

	Päiväys	17.6.2022
		Tampereen Infra Oy
		Työnjohtaja



# SELVITYS

12.03.2022 klo 13.17.29

LON: 23.83232° LAT: 61.47890°

5650215 54

12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k  
12.03.2022 k

1:53 0.25x HD -10 -1 +1 +10



## SELVITYS



KUVAN TIEDOT

NÄYT



Kustaa Koivumäki, Työntekijä  
Tampereen Infra Oy

INFRAN KUNNOSSAPIDON URA  
TYÖNHALLINTA

14.03.2022 klo 06.41

TYÖVAIHE

Tie- ja katualueet

Lopputilanne, korjauksen jälkeen

KUVAAN MERKITYT HENKILOT

[Redacted] Tampereen Infra Oy

VALITSE HENKILO

+ LUO TEHTÄVÄ

MUOKKAA

LATAA KUVA

Voit myös ladata työkohteen Kaikki kuvat

← TAKAISIN ALBUMIIN

Kohde paikattu 14.3.2022