

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Autovahinko
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	19.11.2020	Kello	9.30 – 12.30 välisenä aikana.
Tapahtumapaikka	Ilmarinkadulla parkkipaikalla		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra		
<p>Tarkkaa tietoa ei ole, koska merkki on kaatunut ja kuka on nostanut pystyyn.</p> <p>Tuuli on ilmeisesti kaatanut merkin</p> <p>Merkki ollut pystyssä ainakin. 29.10 ja 26.11. liitteitä 2kpl.</p> <p>Säätila 19.11 on ollut sateinen ja tuulinen +9C. tuuli maksimissaan 11,9 metriä sekunnissa.</p> <p>Parkkipaikalla on ollut pysäköintiruutujen muutostyö, jonka johdosta liikennemerkkit ovat olleet väliaikaisesti betoniporsaaseen kiinnitettjä</p>			
Liitteet : Valokuva kohteesta 2kpl ja säätiedot			
Tiedot antoi	Päiväys	30.11.2020	



Tampere-Pirkkala

Time (UTC)	Temperature (C)	Cloudiness (%)	Windspeed (m/s)		Winddir	Humidity (%)
2020-11-19 07:00	8.9	100	7.60	201	95	984.4
2020-11-19 09:00	9.4	100	7.90	204	95	981.6
2020-11-19 08:00	8.9	100	7.70	202	96	983.2
2020-11-19 10:00	8.8	88	11.90	226	79	981.6
2020-11-19 11:00	7.8	88	10.00	224	73	981.5
2020-11-19 12:00	7.9	75	9.00	213	74	981.1
2020-11-19 13:00	6.3	100	10.40	246	89	982.0
2020-11-19 14:00	3.5	100	6.80	255	91	983.6
2020-11-19 15:00	3.2	100	5.30	254	89	984.6
2020-11-19 16:00	1.9	100	4.40	265	94	985.5
2020-11-19 17:00	1.9	100	3.10	307	91	986.3
2020-11-19 18:00	1.4	88	3.60	317	88	987.2
2020-11-19 19:00	0.9	100	2.60	320	89	988.8