



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	21.11.2024	Kello	
Tapahtumapaikka	Härmälänsaarenkatu 4		
Hoitovelvollisuus	Infra		
Korvausvelvollisuus			

Selvitys (kalusto, suorittaja, säätila, yms.)

Härmälänsaarenkatu 4 kohdalla kaupungin katukoivun latva oli katkennut noin 7 metrin korkeudesta ja pudonnut parkkiruutuun pysäköidyn auton päälle.

Puu käytiin katsomassa 21.11. Katkeamiskohta oli laho, todennäköisesti pörrökäävän aiheuttama. Pörrökäävän ulkoisia itiöemiä ei katkeamiskohdassa ollut.

Koivu oli kerätty kaupungin katupuurekisteriin 8.9.2020. Sen rungossa oli silloin havaittu vaurioita, mutta latvan lahoa ei oltu todettu. Jos puulle olisi tehty vuoden 2020 jälkeen tarkempi kuntoarvio lehdelliseen aikaan, on mahdollista, että vaurio olisi siinä havaittu ja puu olisi sen takia kaadettu.







Liitteet Kartta kohteesta Valokuva kohteesta Työmaapäiväkirjan merkinnät

Tiedot antoi

Päiväys

3.12.2024

Nimi

Ammattinimike

Puuasiantuntija