


renkaan rikkoutumispaikka/kuoppa



Kuvat ©2021 Maxar Technologies, Karttatiiedot ©2021 20 m

tulosuunta