



SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	03.11.2023	Kello	11.30
Tapahtumapaikka	Tesomankatu Tesoma B bussipysäkki		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			



SELVITYS

2.4. Vahinkopaikan tarkka kuvaus

2.4.1. Tarkka kuvaus tapahtumien kulusta ja vahingon syytä sekä sanallinen kuvaus aiheutuneesta vahingosta ([jatkakaa tarvittaessa erilliselle liitteelle](#))

Liukastuin Tesoma B bussipysäkillä ja lonkkani murtui tämän seurauksena. Pysäkki oli tapahtuma hetkellä todella liukas.

Aluella suoritettu koneellinen hiekoitus Weidemann WL 70, 557-BAH
2.11.2023 kello 12.47 ja Wille 655C, 680-GAH 3.11.2023 kello 14.47.

Auraus suoritettu Wille 655C, 680-GAH 2.11.2023 5.47.

Liitteenä kuvat säätiloista ja Gps raportti hiekoituksesta

Työkohteen numero	Työkohteen nimi	Päivämäärä	Työkohteen numero	Työkohteen nimi	Päivämäärä
Au	Tesoman alueurakka 2023-2026	02.11.2023	Au	Tesoman alueurakka 2023-2026	03.11.2023

Säätila


07:00 ☁️ -3 °C Pilvistä ja poutaa Sademäärä (th): 0.0 mm
Suht.kosteus: 87 % Tuulenoisuus: 3 m/s

12:00 ☁️ -2.1 °C Pilvistä ja poutaa Sademäärä (th): 0.0 mm
Suht.kosteus: 87 % Tuulenoisuus: 3 m/s

Säätila

07:00 ☁️ -1.9 °C Pilvistä ja vähäistä lumisadetta Sademäärä (th): 0.0 mm
Suht.kosteus: 87 % Tuulenoisuus: 5 m/s

12:00 ☁️ -0.6 °C Pilvistä ja poutaa Sademäärä (th): 0.0 mm
Suht.kosteus: 90 % Tuulenoisuus: 5 m/s



Liitteet:

Tiedot antoi	Päiväys	22.12.2023
	Nimi	Pirkan Ympäristöpalvelut
	Ammattinimike	Työnjohtaja