



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	rengasvaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	12.11.2024	Kello	19.15
Tapahtumapaikka	Hikivuorenkatu 61-63		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Tien laidassa on terävä ja syvä reikä ja se on kapeassa mutkakohdassa, juuri ennen suojatietä. Tämän vuoksi se on haastavaa huomata, jos on paljon muuta liikennettä/jalankulkijoita. Väistäessäni vastaantulevaa autoa, auton oikea takarengas osui reikään ja vaikka vauhti oli maltillinen, niin renkaan vanne vääntyi ja kumi puhkesi.</p> <p>SELVITYS Asfalttipaikkaus suoritettu 18.11.</p>			
Liitteet:			
Tiedot antoi	Päiväys		
	Nimi		
	Ammattinimike		

