

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	14.11.2025	Kello	16:50
Tapahtumapaikka	Satamakatu 15		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Keli tapahtumahetkellä on ollut räntäsadetta ja keli ollut nollassa Edeltävinä päivinä keli on ollut vesisateista ja lämpötila vaihdellut +10 ja -1C. Säätila ja kielitieto noudettu työnjohtajan muistiinpanoista Toimenpiteet: Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Työajoa 14.11 n. klo 10:08. Toimenpiteille ei ole ollut tarvetta Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut lumen aurausta 21.11. n. klo 06:32 ja liukkaudentorjuntaa 22.11 n klo 10:54. Toimenpiteet on suoritettu sirottimella ja lumiauralla varustellulla taajamatraktorilla <i>(liite 2)</i> Valvonta: Tapahtumapaikassa on suoritettu videoita valvonta-ajoa 12.11. n. klo 10:08 ja seuraavan kerran 15.11 n klo 10:37. Tapahtumapäivänä 14.11 on ajettu valvonta ajoa pari sataa metriä tapahtumapaikasta n klo 9:20. Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta. <i>(liite 3)</i>			
Tiedot antoi	Päiväys	18.5.2026	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

Liite 1 Säätila ja kelitieto

Tänään on 18.05.2026

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE: Keskusta

12.11.2025

<< Edellinen Seuraava >>

Viimeisin tallenne

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	5	VESISADETTA
10	7	VESISADETTA
14	7	PILVISTÄ
18	9	VESISADETTA
22	9	VESISADETTA
2	9	VESISADETTA

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA 1 (mm)
RÄNTÄSADETTA (cm)
LUMISADETTA (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I 0	I 0	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 0	II 0	1-2 HELPPÖ
III 0	III 0	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI

1.10.2025 - 30.4.2026

Lataa CSV-raportti

SELVITYS

Tänään on 18.05.2026
VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE: Keskusta
13.11.2025 << Edellinen Seuraava >>

Viimeisin tallennett

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	9	VESISADETTA
10	9	VESISADETTA
14	10	VESISADETTA
18	9	PILVISTÄ
22	0	PILVISTÄ
2	-1	SELKEÄÄ

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA 1 (mm)
RÄNTÄSADETTA (cm)
LUMISADETTA (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I 0	I 0	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 0	II 0	1-2 HELPPU
III 0	III 0	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI

1.10.2025 - 30.4.2026 Lataa CSV-raportti



Tänään on 18.05.2026

ALUE: Keskusta

Viimeisin tallenne

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

14.11.2025



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-1	SELKEÄÄ
10	-2	SELKEÄÄ
14	-1	PILVISTÄ
18	0	RÄNTÄSADETTA
22	1	PILVISTÄ
2	0	PILVISTÄ

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA		(mm)
RÄNTÄSADETTA	1	(cm)
LUMISADETTA		(cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I 1	I 1	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 1	II 1	1-2 HELPPO
III 2	III 2	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Noin klo 15.30 alkoi sateen rännästä, joka
taukosi melko nopeasti. KLV:t osin lumisia
osin märkiä. Ajoradalla samoin osin
lumisia osin sulia Ajettu päivystysajoa
/tarkistusajoa
Soitettu Pimaraalle noin klo 19.00 suolamaan
bussireitteillä pahimpia paikkoja kuten
Kirkonmäntä /Turtolankatu, Koljontie,
Rauhaniementie

Tallenna

Liite 2 Toimenpiteet







