

## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

|  |                    |                   |          |
|--|--------------------|-------------------|----------|
| Tapahtumapäivä   | 9.2.2025           | Kello             | n. 19:15 |
| Tapahtumapaikka  | Jukolankatu        |                   |          |
| Hoitovelvollisuus  | Tampereen Infra Oy |                   |          |
| <b>Säätila ja kelitieto:</b><br><br>Keli tapahtumahetkellä on ollut pilvinen ja ilma hiukan pakkasen puolella.<br>Edeltävänä päivinä keli on ollut pilvinen ja ilma hiukan pakkasen puolella<br>Säätila ja kielitieto noudettu sää- ja olosuhdetilastosta  |                    |                   |          |
| <b>Toimenpiteet:</b><br><br>Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti:<br>Liukkauden torjuntaa 7.2.2025 kello 04:56<br><br>Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut tarkistus ajo 10.2.2025 n. klo 09:57.<br><br>Toimenpiteet on suoritettu sirottimella varustellulla taajamatraktorilla<br>(liite 2) |                    |                   |          |
| <b>Valvonta:</b><br><br>Risteävällä kadulla Ali-Huikkaantiellä on suoritettu videoitua valvonta-ajoa sunnuntaina 9.2.2025 n. klo 09:01. Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta.<br><br>(liite 3)   |                    |                   |          |
| Tiedot antoi   | Päiväys            | Tampere 16.2.2026 |          |
|  | Ammattinimike      | Työmaapäällikkö   |          |

## Liite 1 Säätila ja kelitieto



Tänään on 16.02.2026

ALUE: 

Viimeisin tallennettu n

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

&lt;&lt; Edellinen Seuraava &gt;&gt;

## SÄÄTIEDOT

| KLO | C                               | SÄÄTYYPPI                             |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|
| 6   | <input type="text" value="-4"/> | <input type="text" value="PILVISTÄ"/> |
| 10  | <input type="text" value="-3"/> | <input type="text" value="PILVISTÄ"/> |
| 14  | <input type="text" value="-3"/> | <input type="text" value="PILVISTÄ"/> |
| 18  | <input type="text" value="-3"/> | <input type="text" value="PILVISTÄ"/> |
| 22  | <input type="text" value="-3"/> | <input type="text" value="PILVISTÄ"/> |
| 2   | <input type="text" value="-3"/> | <input type="text" value="PILVISTÄ"/> |

## LUMI- JA VESISATEET

VEISISADETTA  (mm)  
RÄNTÄSADETTA  (cm)  
LUMISADETTA  (cm)

## OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

| LUMI                               | LIUKKAUS                           | VAIKEUSASTE          |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| KATULUOKAT                         | KATULUOKAT                         |                      |
| I <input type="text" value="1"/>   | I <input type="text" value="1"/>   | 0-1 EI TOIMENPITEITÄ |
| II <input type="text" value="2"/>  | II <input type="text" value="2"/>  | 1-2 HELPPO           |
| III <input type="text" value="3"/> | III <input type="text" value="3"/> | 2-3 NORMAALI         |
|                                    |                                    | 3-4 HANKALA          |
|                                    |                                    | 4-5 VAIKEA           |

## MUISTIINPANOT

Normaali talvikeli



## SELVITYS

Tänään on 16.02.2026

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE: 

Viimeisin tallennettu mi



&lt;&lt; Edellinen

Seuraava &gt;&gt;

## SÄÄTIEDOT

| KLO | C                               | SÄÄTYYPPI                             |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|
| 6   | <input type="text" value="-3"/> | <input type="text" value="PILVISTÄ"/> |
| 10  | <input type="text" value="-2"/> | <input type="text" value="PILVISTÄ"/> |
| 14  | <input type="text" value="-2"/> | <input type="text" value="PILVISTÄ"/> |
| 18  | <input type="text" value="-2"/> | <input type="text" value="PILVISTÄ"/> |
| 22  | <input type="text" value="-3"/> | <input type="text" value="PILVISTÄ"/> |
| 2   | <input type="text" value="-3"/> | <input type="text" value="PILVISTÄ"/> |

## LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA  (mm)RÄNTÄSADETTA  (cm)LUMISADETTA  (cm)

## OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I  I  II II III III 

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPU

2-3 NORMAALI


3-4 HANKALA


4-5 VAIKEA

## MUISTIINPANOT

Normaali talvikeli. Noin klo 16.00 soitto liukkaasta käytävästä Sorinaukiolla. Soitettu Pimara hiekoittamaan. Hetken kuluttua soitti aluepelastuslaitos ja poliisit samasta syystä.  
Nokia Areenalla UMK tapahtuma. Väkeä paljon liikkeellä illan aikana

## Liite 2 Toimenpiteet





Liite 3 Kuva valvonta-ajosta



# HUIKAS

09.02.2025 klo 9.01.42 UTC+2

LAT: 61.49514° LON: 23.83950°

Ali-Huikkaantie - 5649397 16 m

- 09.02.2025 klo 8.01 U...
- 09.02.2025 klo 8.06 U...
- 09.02.2025 klo 8.11 UT...
- 09.02.2025 klo 8.16 UT...
- 09.02.2025 klo 8.21 U...
- 09.02.2025 klo 8.26 U...
- 09.02.2025 klo 8.31 U...
- 09.02.2025 klo 8.36 U...
- 09.02.2025 klo 8.41 U...
- 09.02.2025 klo 8.46 U...
- 09.02.2025 klo 8.51 U...
- 09.02.2025 klo 8.56 U...
- 09.02.2025 klo 9.01 U...
- 09.02.2025 klo 9.06 U...