




SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	17.12.2024	Kello	13.00
Tapahtumapaikka	Naulakatu alikulkutunnelin suu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Pari päivää sadellut lunta. Aurattu Wille 191-TBL 17.12.2024 harkkoterällä Hiekoitettu Wille 191- TBL 11.12.2024</p>			
Liitteet: Korjaamon raportti ja korvausanomus			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 29.1.2025	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	



©MML, Maastietokanta 05/2021, ©Avoir



©MML, Maastietokanta 05/2021, ©Avoindata.fi; Rake



Tänään on 29.01.2025

ALUE:

TampereInfra

Viimeisin talle

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

17.12.2024



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

0

PILVISTÄ



10

-1

PILVISTÄ

14

-1

PILVISTÄ

18

-4

SELKEÄÄ

22

-6

SELKEÄÄ

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLosuhteiden vaikeusaste

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

I 3



I 3



1-2 HELPPO

II 4

II 3

2-3 NORMAALI

III 4

III 3

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Yöllä kahteen koko kalusto tullut auramaan.
Hiukan tihutteli lunta päivän aikana <1cm.

Tallenna



SELVITYS

Tänään on 29.01.2025

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE: TampereInfra

Viimeisin tall

16.12.2024



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-3	PILVISTÄ
10	-1	PILVISTÄ
14	0	LUMISADETTA
18	0	LUMISADETTA
22	0	PILVISTÄ
2		

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI LUMISADETTA
SATEEN MÄÄRÄ (cm) 12

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

KATULUOKAT

I 4

II 5

III 5

LIUKKAUS

KATULUOKAT

I 4

II 4

III 4

VAIKEUSASTE

0-1 EI TOIMENPITEITÄ
1-2 HELPPU
2-3 NORMAALI
3-4 HANKALA
4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Yöllä kahdelta alkanut lumisade loppui klo.5.30 maissa.
Sadekertymä n.10cm.
Yöllä kahteen tuli koko kalusto auraillemaan.
Päivällä hiukan sateli lunta 2cm.
Loskaa on kaduilla.

Tallenna