


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	6.12.2022	Kello	
Tapahtumapaikka	Itsenäisyydenkatu / Pinninkatu eteläpuoli KLV		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Kohteessa aurattu 5.12.2022 Keli on ollut tasaisesti pakkasella useamman päivän ajan


Kohteessa suoritettu tarkistus ajo toimenpiteen jälkeen 5.12.2022 kello 8.50 ja jonka jälkeen keli ollut pakkasen puolella ja lunta ei ole satanut, joka olisi tehnyt hiekoittamisen tehottomaksi

Hiekoitus selvästä havaittavissa



Liitteet: GPS-raportti ja sää-ja olosuhdetilasto

Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 25.7.2024
	Nimi	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö





SELVITYS

Tänään on 25.07.2024

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

Viimeisin tallennettu mittaus



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-4"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
10	<input type="text" value="-4"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
14	<input type="text" value="-4"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
18	<input type="text" value="-4"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
22	<input type="text" value="-4"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
2	<input type="text" value="-4"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="0"/>	I <input type="text" value="0"/>	0-1 EI TOIMENPITEITÄ 1-2 HELPPU 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="0"/>	II <input type="text" value="0"/>	
III <input type="text" value="0"/>	III <input type="text" value="0"/>	

MUISTIINPANOT



SELVITYS

Tänään on 25.07.2024

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE: TamperenInfra

Viimeisin tallennett

05.12.2022



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-4	SELKEÄÄ
10	-6	SELKEÄÄ
14	-6	SELKEÄÄ
18	-8	PILVISTÄ
22	-6	PILVISTÄ
2	-3	PILVISTÄ

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I 1	I 2	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 1	II 2	1-2 HELPPU
III 0	III 2	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Tallenna



SELVITYS

VALIISE PAIVAMAARA

06.12.2022

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
10	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
14	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
18	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
22	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
2	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="1"/>	I <input type="text" value="2"/>	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II <input type="text" value="1"/>	II <input type="text" value="2"/>	1-2 HELPPU
III <input type="text" value="1"/>	III <input type="text" value="2"/>	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Vuoreksessa ja Hervannassa hiekoitettu Bussireittejä. Frenckelin ympäristön käytäviä hiekoiteltu.