SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	27.1.2026	Kello	18.15
Tapahtumapaikka	Kissanmaankatu, Ahmankadun risteys		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		

Säätila ja kelitieto:

Keli tapahtumahetkellä on ollut –8C, sumuinen

Edeltävinä päivinä keli on ollut pakkasella –6C...-12C, ilman lumisadekertymää. 25.1 satanut kevyttä pakkaslunta <1cm, joka on pöllynnyt tuulen ja ajoneuvojen viiman voimasta pois väyliltä.

Säätila ja kielitieto noudettu työnjohtajan muistiinpanoista

(liite 1)

Toimenpiteet:

Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti:

Lumen aurausta

23.1.2026 klo 9.39 jonka jälkeen jatkunut tasainen pakkasjakso.

Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut

Lumen aurausta/pinnan karhentamista 29.1.2026 klo 5.37

Toimenpiteet on suoritettu sirottimella ja lumiauralla varustellulla

traktorikaivinkoneella.

(liite 2)

Valvonta:

Tapahtumapaikassa on suoritettu videoitua valvonta-ajoa 23.1.2026 klo 7.48, sekä polkupyörällä 26.1.26 klo12.52 tapahtumapaikan läheisyydessä olevilla kevyenliikenteen väylillä Nekalassa, Hervannassa, Hakametsässä, sekä Turtolassa. Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta.

(liite 3)

Tiedot antoi	Päiväys	18.5.2026
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö

Liite 1 Säätila ja kelitieto

Tampereen Infra

SELVITYS

ALUE: Kissanmaa Viimeisin tallen

27.01.2026 << Edellinen Seuraava >>

KLO	C	SÄÄTYYPPPI
6	-7	PILVISTÄ
10	-7	PILVISTÄ
14	-8	PILVISTÄ
18	-8	PILVISTÄ
22	-8	PILVISTÄ
2		PILVISTÄ

VESISADETTA (mm)

RÄNTÄSADETTA (cm)

LUMISADETTA (cm)

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT
I 1	I 1
II 1	II 1
III 1	III 2

VAIKEUSASTE

0-1 EI TOIMENPITEITÄ
1-2 HELPPO
2-3 NORMAALI
3-4 HANKALA
4-5 VAIKEA

Suolatut väylät sulaneet hyvin keskuatassa ja pispalassa, alkuillasta kova sumu

Tampereen Infra

SELVITYS

ALUE: Kissanmaa Viimeisin tallennet

26.01.2026 << Edellinen Seuraava >>

KLO	C	SÄÄTYYPPPI
6	-12	PILVISTÄ
10	-10	PILVISTÄ
14	-8	PILVISTÄ
18	-6	PILVISTÄ
22	-6	PILVISTÄ
2		PILVISTÄ

VESISADETTA (mm)

RÄNTÄSADETTA (cm)

LUMISADETTA (cm)

'E

LUMI KATULUOKAT		LIUKKAUS KATULUOKAT	
I	0	I	3
II	1	II	3
III	1	III	2

VAIKEUSASTE

0-1 EI TOIMENPITEITÄ
1-2 HELPPO
2-3 NORMAALI
3-4 HANKALA
4-5 VAIKEA

Ajoradat paikoin liukkaita, sepelöity risteyksiä ja bussipysäkkejä

Tallenna

Tampereen Infra

SELVITYS

ALUE: Kissanmaa Viimeisin ta

25.01.2026 << Edellinen Seuraava >>

KLO	C	SÄÄTYYPPPI
6	-12	PILVISTÄ
10	-11	LUMISADETTA
14	-10	PILVISTÄ
18	-10	PILVISTÄ
22	-10	PILVISTÄ
2		PILVISTÄ

VESISADETTA (mm)

RÄNTÄSADETTA (cm)

LUMISADETTA (cm)

LUMI KATULUOKAT		LIUKKAUS KATULUOKAT	
I	1	I	3
II	1	II	2
III	1	III	2

VAIKEUSASTE

0-1 EI TOIMENPITEI
1-2 HELPPO
2-3 NORMAALI
3-4 HANKALA
4-5 VAIKEA

Pakkaspäivä, lunta ilmassa, mutta kertymä alle 1cm, ei mainittavaa liukkautta väylillä

Tallenna

Liite 2 Toimenpiteet

Tampereen Infra

SELVITYS



Liite 3 Kuva valvonta-ajosta

SELVITYS


23.01.2026 klo 7.48.43 UTC+2
LAT: 61.49924° LON: 23.819
Kissanmaankatu – 6528177 155 m
0:23
1x
SD
-10
-1
+1
+10


26.01.2026 klo 12.52.50 UTC+2
LAT: 61.49224° LON: 23.82268°
823 112 m
1:30
1x
SD
-10
-1
+1


Tampereen lempipizza
Pizza
Kissanmaankatu
Ahmankatu
Ahmankatu
Kissanmaankatu
JCB 4CX
Tila Hiekoitus
Kello 21.01.2026 4:29:42
Nopeus 10 km/h
Hippoksenkatu
Kissanmaankatu

Kartta
Ahmankatu
Ahmankatu
Hippoksenkatu
Hippoksenkatu
Kissanmaankatu
Kissanmaankatu
Kissanmaankatu
Willo 4
Tila Työajo
Kello 27.01.2026 6:20:20
Nopeus 10 km/h
By Venla
K-Market Kissanmaa