

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	8.3.2024	Kello	13.57
Tapahtumapaikka	Aaltosenkatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Kohde hankala hoidettava pysäköityjen autojen takia. Katu kapea ja lumitilat vähissä. Jäänyt kerros lunta, jonka johdosta tullut sulamisen kautta syvät polanteet. Kyseiset väylät hoidetaan siirrettävien siirtokehotus merkkien kanssa jotka on asennetaan 2-3 päivää aikaisemmin Aaltosenkatu höylätty 13.3</p> <p>Aaltosenkatu on ollut kuljettavassa kunnossa varovaisuutta noudattaen, polannetta n 10 senttiä</p>			
Liitteet: GPS-raportti			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 24.4.2024	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

