



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	04.03.2022	Kello	11.00
Tapahtumapaikka	Nokiantie KLV		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			


Moi

Tarkennan vielä hieman tilannetta:

Koko se kaatumispaikan alikulku- ja kävely-pyörätie olivat tuohon aikaan todella huonossa kunnossa päiväkausia: peilikirkasta jäätä, ei lainkaan hiekkaa.

Asun itse samalla alueella, ja jouduin siitä myös itse kulkemaan - kävelytieltä piti poistua ja mennä reunakinokseen, jotta matka taittui.

Tässä tilanteessa ei ole äitini eikä minun mielestäni mitään epäselvää; kävely- ja pyörätien kunnossapito laiminlyötiin selkeästi ja täydellisesti useiden päivien ajan.



Nokiantien kevyenliikenteenväylä oli hiekoitettu 4.3.2022 kello 7.35 tunnelin tunnelin rataakistonkadun puoli 4.3.2022 kello 14.50 gps seurannan mukaan.

Liitteet: sää ja paikannin raportit



19.4.2022	Päiväys	AH



Talouden vanhaan versioon

Opasta minua




Joona Knautila



Ei kuljettajaa
891-BAS JTB419K

Ratakistonkatu, 5, Tampere, 33300, Suomi
04.03.2022 14:50

5	41 943,60	▲ Kaakko	0.1
km/h	km	Suunta	Polttoaineen taso
Nope	Mittarilue		
US	mB		



X

4.03.2022 23.59

F1, Tampere, Vallentienkatu
 F1, Tampere, Myllypuronkatu
 28 h 30 min
 19 h 30 min
 303,64 km

5 h 27 min
 64,31 km
 33 min

MUOKKAA
 MUOKKAA
 MUOKKAA

1 min
 0,06 km
 34 min

MUOKKAA
 MUOKKAA
 MUOKKAA

10 h 1 min
 82,24 km
 1 h 19 min

MUOKKAA
 MUOKKAA

X

Tekstin vaihtaan versioon

Opasta minua



Ei kuljettajaa

6SS:EP Volvo L30

Ratukortinkatu, 1, Tampere, 33300, Suomi


04.03.2022 07:35

24 km/h

14 091,60 km

► Koillinen 0 |

Polttoaineen
 Käyttö
 0,1 l



ksesti kohteista



HAVAINTOHISTORIA TAMPERE HÄRMÄLÄ


Täsmäsaät

↕ Tampere Härmälä

↕ 3. maaliskuuta 2022

Torstai 3.3.

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



Torstai 3.3.

00.00



+0,3 °C

Selkeää ja poutaa
Sade 0 mm
Lumen syvyys: 46 cm

Katso havaintohistoria tunnin välein valitsemalla kokonaisen kuukauden sijaan yksi päivä.

15 vrk ennuste

Tampere Hämmälä

4. maaliskuuta 2022

Suomi 1-3 vrk 4-6 vrk

SADEKARTAT

Täsmätutka ja salammat


Perjantai 4.3.

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Sadetutka ja -ennuste

Ilmanpaine ja sade

Sade 3 vrk



Perjantai 4.3.

08.00



-11,3 °C

Selkeää ja poutaa

Sade 0 mm

Lumen syvyys: 46 cm

Katso havaintohistoria tunnin välein valitsemalla kokonaisen kuukauden sijaan yksi päivä.