

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	kaatuminen X
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	21.11.2024	Kello	6:45
Tapahtumapaikka	Hervanta / Hermiankatu 6–8		
Hoitovelvollisuus	Pimara Kunnossapito Oy		
Korvausvelvollisuus	-		
Tapahtumapäivän säätila: 21.11.2024 -2 astetta, runsasta lumisadetta Tapahtumaa edeltävien päivien säätila: 20.11.2024 -1 astetta Kohteessa aurattu viimeksi ennen tapahtumaa: Hermiankadun jalkakäytävä aurattu 21.11.2024 klo 05.17 Kohteessa hiekoitettu viimeksi ennen tapahtumaa: 20.11.2024 klo 20.15 Muut huomiot: Tarkka kaatumispaikka ei selviä annetuilla tiedoilla.			
Liitteet: 1			
Tiedot antoi	Päiväys	20.5.2026	
	Nimi	Seppo Hautakangas	
	Ammattinimike	työnjohtaja	



GPS otteet toimepiteistä:
sekä havaintohistoria liitteenä

1 Suunta täältä

2 Suunta tänne

61.447559, 23.853955

Käntökeskus Liikku Tampere...

Ravintola Hertta By Linkosuo Lounas Technopolis

Technopolis Hermia 10 Tampere

Hermiankatu

ipulan...mestopisto, Tampereen...

isravintola Orvokki

Hermia

tuotekehitys Oy Tamlink

Hermianraitti

Kiinteistö Oy Hermia


Hervannan valtatie

Insinöörinkatu


Ei kuljettajaa
Siirettävä 2

Hermiankatu, Tampere, Tampereen seutukunta, Pirkanmaa, 33720, Suomi
20.11.2024 20.15

Suunta	Koillinen
Polttoaineen taso	0 l
Mittarilukema	49 101,23 km
Nopeus	9 km/h



Havaintohistoria 21.11.2024



stai 21.11.
8.00



-1,7 °C

Pilvistä, vähäistä räntäsadetta
Sade 4.4 mm
Lumen syvyys: 16 cm