

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN


| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Vaurioituneen auton rekisterinumero | | Muu vaurio | autovahinko |
| Korvausvaatimuksen esittäjän nimi | | | |
| Tapahtumapäivä | 04.04.2022 | Kello | 20.00 |
| Tapahtumapaikka | Juvankatu Riipuksenkatu risteys | | |
| Hoitovelvollisuus | Tampereen Infra Oy | | |
| Korvausvelvollisuus | | | |

Kohdetta käyty paikkaamassa perjantaina 01.04.2022.


Tiedot antoi


4.7.2022

Tampereen Infra Oy



31.03.2022 klo
31.03.2022 klo
31.03.2022 klo
31.03.2022 klo
31.03.2022 klo
31.03.2022 klo
31.03.2022 klo
31.03.2022 klo
31.03.2022 klo
31.03.2022 klo
31.03.2022 klo
31.03.2022 klo





**INFRAn kunnossapidon urakka-alueet
TYÖNHALLINTA**

██████████ Tampereen Infra Oy

01.04.2022 10.55

Tie- ja katualueet - Lopputilanne, korjauksen jälkeen

7 reikää paikattu


Sijainnin tarkkuus 8 metriä

[Asee työkohte](#)

04.04.2022



<< Edellinen Seuraava >>

| KLO | C | SÄÄTYYPPI |
|-----|----|---|
| 6 | -2 | LUMISADETTA  |
| 10 | 1 | VESISADETTA |
| 14 | 2 | VESISADETTA |
| 18 | 1 | RÄNTÄSADETTA |
| 22 | 0 | LUMISADETTA |
| 2 | 0 | LUMISADETTA |

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

| LUMI | LIUKKAUS | VAIKEUSASTE |
|--|--|----------------------|
| KATULUOKAT | KATULUOKAT | 0-1 EI TOIMENPITEITÄ |
| I <input type="text" value="2"/>  | I <input type="text" value="1"/>  | 1-2 HELPPO |
| II <input type="text" value="2"/> | II <input type="text" value="1"/> | 2-3 NORMAALI |
| III <input type="text" value="2"/> | III <input type="text" value="1"/> | 3-4 HANKALA |
| | | 4-5 VAIKEA |

Aamuyöstä tihtteli hiukan lunta <1cm.
Sade lakkasi klo.6.30 maissa.

Päivällä sade muuttunut vesisateeksi.
Klo.17 alkanut sataa räntää.

Kertymä klo 22 mennessä n. 1 cm.
Kertymä klo 2 mennessä < 2 cm.