



SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	rengas vaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	27.02.2024	Kello	
Tapahtumapaikka	Tesoman valtatie 24		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			



Tämä reikä paikattu 28.2.2024

Liitteet:

	Päiväys	19.3.2024
		TL
		Työnjohtaja