



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	kaatuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	04.01.2022	Kello	13.30
Tapahtumapaikka	Kaupinkatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			



Liitteet:

Päiväys	14.6.2022



Hiekoitus suoritettu 31.12.2021

Lunta satanut 3-4 .1.2022 Aurauspäiviä

Aurausta jatkettu 5.1.2022



SELVITYS

Tänään on 14.06.2022

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

TampereInfra

03.01.2022



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-4

LUMISADETTA

10

-4

PILVISTÄ

14

-4

PILVISTÄ

18

-5

PILVISTÄ

22

-5

PILVISTÄ

2

-5

PILVISTÄ

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

LUMISADETTA

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

4

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEU:

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I 4



I 3



II 4

II 3

III 4

III 3

0-1 EI T

1-2 HEL

2-3 NOF

3-4 HAM

4-5 VAI

MUISTIINPANOT

Illan ja yön aikana runsaita sateita, auruasta paikoin jatkettu iltaan.

Tänään on 14.06.2022

ALUE:

TampereInfra

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

04.01.2022



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-5

PILVISTÄ

10

-4

LUMISADETTA

14

-3

LUMISADETTA

18

-1

PILVISTÄ

22

-1

PILVISTÄ

2

-1

PILVISTÄ

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

LUMISADETTA

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

9

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I

4



I

4



II

4

II

4

III

4

III

3

0-1 E

1-2 H


2-3 N

3-4 H

4-5 V

MUISTIINPANOT

Kaikki kalusto liikkeellä aamuyöstä.
Lauhtuminen aiheutti liukkaita.



Pisteet < >