

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	19.1.2025	Kello	22:00
Tapahtumapaikka	Teiskontie ABC:n kohta kevyenliikenteen väylä		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Keli tapahtumahetkellä on ollut pilvinen ja hiukan pakkasen puolella. Edeltävinä päivinä keli on ollut pilvinen ja lämpötila plussan puolella. Säätila ja kielitieto noudettu työnjohtajan muistiinpanoista			
Toimenpiteet: Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Liukkauden torjuntaa ja tarkistusajoa 17.1.2025 Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide 20.1.2025 on ollut liukkauden torjuntaa ja tarkistusajoa. Toimenpiteet on suoritettu sirottimella varustellulla taajamatraktorilla (liite 2)			
Valvonta: Tapahtumapaikassa on suoritettu videoitua valvonta-ajoa keskiviikkona 15.1.2025 ja sunnuntaina 19.1.2025 . Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella ei muille toimenpiteille ole ollut tarvetta ABC n kohdalla menee myös jalkakäytävä (liite 3)			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 09.12.2025	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

Liite 1 Säätila ja kelitieto



SELVITYS

Tänään on 09.12.2025

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

Viimeisin tallennettu

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
10	<input type="text" value="-1.3"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
14	<input type="text" value="0.3"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
18	<input type="text" value="0.2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
22	<input type="text" value="1.6"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA (mm)

RÄNTÄSADETTA (cm)

LUMISADETTA (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
I <input type="text" value="1"/>	I <input type="text" value="1"/>	1-2 HELPPU
II <input type="text" value="1"/>	II <input type="text" value="1"/>	2-3 NORMAALI
III <input type="text" value="1"/>	III <input type="text" value="1"/>	3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Päivän aikana lämmöt pysyivät lähellä nollaa. Paikat pysyivät kuivina. Ratikan työmaalla kaatunut työmaa aittaa urakoitsija korjaa.



SELVITYS

Tänään on 09.12.2025






VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

Viimeisin tallenn

  << Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="3.9"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 
10	<input type="text" value="2.6"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 
14	<input type="text" value="3.2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 
18	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 
22	<input type="text" value="-1.1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA (mm)RÄNTÄSADETTA (cm)LUMISADETTA (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE





LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I  I  

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPO

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

II II III III

MUISTIINPANOT

Lämmin päivä sulattanut lumikasoja.
Paikoitellen valumavesiä päivän aikana tullut kevyenliikenteen väylille, jotka jäätyivät illan aikana. Tilaaja soittanut liukkaudesta kanjonin sillalta. Käyty illalla liukkaudentorjunnassa hervannan valtaväylän kevereilla ja keskustassa välillä hämeenpuisto-Ratina



Tänään on 09.12.2025

ALUE:

Viimeisin tallennett

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
10	<input type="text" value="1.4"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
14	<input type="text" value="1.4"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
18	<input type="text" value="1.2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
22	<input type="text" value="2.9"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA (mm)RÄNTÄSADETTA (cm)LUMISADETTA (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE


KATULUOKAT


KATULUOKAT

I I II II III III 0-1 EI TOIMENPITEITÄ
1-2 HELPPU
2-3 NORMAALI
3-4 HANKALA
4-5 VAIKEA


MUISTIINPANOT

Liite 2 Toimenpiteet





Liite 3 Kuva valvonta-ajosta





Tampereen Infra

SELVITYS